

西门子电脑PC827B上电无反应是什么原因

产品名称	西门子电脑PC827B上电无反应是什么原因
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	西门子:开机白屏维修 PC827B:黑屏维修 德国:上电无反应维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

西门子电脑PC827B上电无反应是什么原因

西门子工业自动化集团新近推出了适用于恶劣工业环境的新一代高端SimaticIPC系列，配备了强大的Intel Xeon多核处理器和第四代Intel Core i3 ~ Core i7处理器，是市场上同类箱式、机架式和面板式工业PC中首次采用该配置的工控机。

西门子工业自动化

集团针对SimaticET200MP分布式I/O开发出宽度仅为25mm的窄型I/O模块，这意味着可以在宽度为830mm的标准安装导轨上安装最多30个模块。新模块可与市场上已有的设计形式相同的35mm模块组合使用。SimaticET200MP的25mm模块新产品线包括以下数字量I/O模块：DI16x24VDCBA、DI32x24VDCBA、DQ16x24VDC/0.5ABA和DQ32x24VDC/0.5ABA以及混合型模块DI/DQ16x24VDC/16xDC24V/0.5ABA。

由于接线引脚分配相同，25mm和35mm两种规格模块的电路图和接线图是通用的。新模块还采用了易于处理的插入式端子技术，并随模块提供了所需的前连接器。