

# 电动老爷车生产厂家 扬州电动老爷车 无锡德士隆电动车科技

产品名称	电动老爷车生产厂家 扬州电动老爷车 无锡德士隆电动车科技
公司名称	无锡德士隆电动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山区万达广场137号
联系电话	18068287373 18068287373

## 产品详情

避免过充电，当充电器显示充满就停止充电，不能一充电就一夜甚至几天。过充电会促使极板活性物质硬化脱落，并产生失水和蓄电池变形。蓄电池在高温季节运行，主要存在过充电的问题。因此，夏天应尽量降低蓄电池温度，保证良好的散热，防止在烈日暴晒后即充电，并应远离热源。

避免过充电，另外要选择充电器参数要与蓄电池良好匹配，要充分了解蓄电池在高温季节的运行状况，以及整个使用寿命期间的变化情况。使用时不要将蓄电池置于过热环境中，特别是充电时应远离热源。蓄电池受热后要采取降温措施，待蓄电池温度恢复正常时方可进行充电。蓄电池的安装位置应尽可能保证良好散热，发现过热时应停止充电，应对充电器和蓄电池进行检查。蓄电池放电深度较浅时或环境温度偏高时应缩短充电时间。

经常清除电瓶盖上的灰尘、污物，注意保持电瓶干燥、清洁，以防电瓶自行放电。

绝对不能让电瓶长期处于电量不足的状态，并且要养成每天晚上为电瓶充电的良好习惯。长期不用，应该充满电，放置阴凉干燥处，并定期充电（一般10天）。

电动车刚启动时，上坡时候，要缓慢加速，以免放电电流过大而损坏电瓶。

运行时，要注意不能让电瓶过放电，蓄电池放电到终止电压后，继续放电称为过放电。过放电容易引起电瓶严重亏电，从而大大地缩短其使用寿命。所以蓄电池使用时应尽量避免深度放电，做到浅放勤充，一般情况应做到：蓄电池以放电深度为50%时充一次电最佳。

电动车上一般都设有欠压保护功能，当电瓶电量显示器只有一只显示灯亮时，应该关闭电源，并尽量尽可能快对电瓶进行充电，以免电瓶过放电。

蓄电池放电到终止电压时内阻较大，电解液浓度非常稀薄，特别是极板孔内及表面几乎处于中性，电动

老爷车公司，过放电时内阻有发热倾向，体积膨胀，扬州电动老爷车，放电电流较大时，明显发热甚至出现发热变形，这时硫酸铅浓度特别大，生存晶枝短路的可能性增大，况且此时硫酸铅会结晶成较大颗粒，即形成不可逆硫酸盐化，将进一步增大内阻，充电恢复能力很差，甚至无法修复。

蓄电池/电瓶是电动车的动力源，又是一种易耗品，并且价格较高，因此使蓄电池保持良好的工作状态，延长其使用寿命，无论从环保或经济角度讲，都有很大的实用价值。以下是蓄电池的一些保养方法。

1、新购回来的电动车应先充足电再使用。因为许多电动车在商店已搁置了几个月，电动老爷车生产厂家，甚至半年以上，所以必须先充足电后再使用，充足电后最好不要立即使用，电动老爷车价格，需静置十分钟左右。

2、电瓶充电，安装的时候，电瓶在电动车上安装要牢固，以防运行时电瓶受振动损害。电池在搬运中，禁止摔掷、滚翻、重压。

电动老爷车生产厂家-扬州电动老爷车-无锡德士隆电动车科技由无锡德士隆电动科技有限公司提供。无锡德士隆电动科技有限公司（[www.dsicar.cn](http://www.dsicar.cn)）位于无锡惠山区万达广场137号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡德士隆电动科技在电动车和配件中享有良好的声誉。无锡德士隆电动科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡德士隆电动科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。