

uv真空电镀 新威 九江真空电镀

产品名称	uv真空电镀 新威 九江真空电镀
公司名称	惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠阳区秋长镇新塘村鸿泰小组
联系电话	13680826908 13680826908

产品详情

真空电镀工艺-落架操作要点:

- a).小心取下，不要刮花;
- b).摆放整齐，隔层用干净纸垫好;
- c).胶盆要盖好，防灰尘.
- 6).上面油 & 烘干固化

面油作用:在镀膜上加一层涂料保护(透明)膜以消除针孔使镀层加固，金属真空电镀，提高镀层的耐磨性和接触性，另外一个作用是使染色工序成为可能.

操作注意:上面油要特别注意上油均匀到位且不聚油，uv真空电镀，一般需用海绵类物渗吸去表面多余面油.

本厂所用的面油牌号为MB-063X(由香港采购供应)，九江真空电镀，适用于PP，ABS，NYLON等，使用时用#617开稀，真空电镀厂，比例1:15-1:2. (上架)烘干/固化条件:温度60-65 ，时间30min.

电镀成本的大致数

电镀件在加工成本的考虑上主要参考其加工工艺过程的复杂性和表面积的大小，一般的制件其成本主要是工艺流程带来的成本，下面就一些已知的工艺过程作一些说明：

以一个普通高光电镀件作为标准；

作亚光电镀效果 价格会贵30%左右；

作简单的表面局部绝缘效果 价格会增加30% - 50%

电镀就是利用电解的方式使金属或合金沉积在工件表面，以形成均匀、致密、结合力良好的金属层的过程，就叫电镀。简单的理解，是物理和化学的变化或结合。

真空电镀的概念

真空电镀即真空蒸发镀膜，其原理是在高度真空条件下($1.3 \times 10^{-2} \sim 1.3 \times 10^{-1} \text{Pa}$)

使金属铝片受热蒸发并附于(塑料)工件表面，形成一层金属膜的方法。

真空电镀的特点:

- 1> 真空镀膜所获得的金属膜层很薄(一般为 $0.01 \sim 0.1 \mu\text{m}$)，能够严格复制出工件表面的形状
- 2> 工作电压不是很高(200V)，操作方便，但设备较昂贵。
- 3> 蒸镀锅瓶容积小，电镀件出数少，生产效率较低。
- 4> 只限于比钨丝熔点低的金属(如铝、银、铜、金等)镀饰。
- 5> 对镀件表面质量要求较高，通常电镀前需打底油来弥补工件表面缺陷。
- 6> 真空镀膜可以镀多种塑料如：ABS、PE、PP、PVC、PA、PMMA等。

uv真空电镀-新威-九江真空电镀由惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂提供。惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂(hzxinwei.com)是从事“塑胶注塑,真空镀金,镀银”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张小姐。