

襄天力传动轴 花键传动轴配件 福建传动轴配件

产品名称	襄天力传动轴 花键传动轴配件 福建传动轴配件
公司名称	湖北襄天力汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳梁坡工业园
联系电话	18670000000 18670000000

产品详情

重卡传动轴校正了，为什么还是烂吊架胶皮呢？

如果从变速箱的凸缘到后桥的角齿凸缘不同心，一样喜欢坏中心吊胶，建议你检查发动机的机角和变速箱的吊架有没有损坏还有传动轴的死节有没有对正确，有没有做好动平衡，建议到专业的修理厂检查一下，具体情况需要具体分析。

2、根据联轴器的工作转速高低和引起的离心力大小来选择联轴器类型，对于高速传动轴，应选用平衡精度高的联轴器，如膜片联轴器等，而不宜选用存在偏心的滑块联轴器。

再次，当为严重冲击载荷或要求消除轴系扭转振动的传动系统来选择联轴器时，可选用具有高弹性和良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能，适合有冲击场合的轮胎式联轴器等。

3、可根据联轴器的制造、安装、维护和成本来选择合适的联轴器。在满足使用性能的前提下，应选用装拆方便、维护简单、成本低廉的联轴器。如果从变速箱的凸缘到后桥的角齿凸缘不同心，一样喜欢坏中心吊胶，建议你检查发动机的机角和变速箱的吊架有没有损坏还有传动轴的死节有没有对正确，有没有做好动平衡，建议到专业的修理厂检查一下，具体情况需要具体分析。例如刚性联轴器不但结构简单，而且装拆方便，可用于低速、刚性大的传动轴。一般的非金属弹性元件联轴器，如弹性套柱销联轴器、弹性柱销联轴器、梅花形弹性联轴器等，因为具有良好的综合能力，所以广泛适用于一般的中、小功率传动系统中。

传动轴中间支撑损坏故障：

当汽车行驶时，发出“呜，呜”的响声，车速越快，声音越大，即为中间支承损坏故障。上述故障具体讲是传动轴中间支承轴承故障，并发出异响。滚动体面的裂纹，断裂，剥落，稳定性会破坏油膜的表

面的均匀性，使轴承发热。如果汽车在起步时，有“格楞，福建传动轴配件，格楞”的响声，并有振动感，是中间支承不正，固定螺栓松动、脱落，应及时进行检修。

检修方法：

将车停在平坦的场地上，将车挂空档，用手扭动传动轴，如果阻力很大，应检查传动轴中间支承固定螺栓的紧固情况及中间轴承的位置。如果转动传动轴觉得松旷，应检查吊架的中间轴承和橡胶套。轴承缺油应加注润滑脂，橡胶套损坏应更换。

襄天力传动轴(图)-花键传动轴配件-福建传动轴配件由湖北襄天力汽车零部件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。调整方法：拆下凸缘和中间轴承，将调整隔板适当磨薄，传动轴承在不受轴向力的自由状态下，轴向间隙在0。湖北襄天力汽车零部件有限公司（www.hbxtlqc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.qc cdzd.cn）还是从事山东传动轴总成，山东传动轴厂，山东传动轴的厂家，欢迎来电咨询。