

玉林办理学校幼儿园房屋安全检测报告

产品名称	玉林办理学校幼儿园房屋安全检测报告
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	3.00/平米
规格参数	头条新闻:房屋鉴定中心 天天新闻:房屋鉴定中心 新闻中心:房屋鉴定中心
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

产品详情

玉林专业办理学校幼儿园房屋质量安全检测报告的机构

一) 按照《条例》规定, 建议督促达到建校规模的住宅小区(如富田), 自行择地建校, 或者按照《条例》规定向缴纳建设资金, 由根据实际情况和相对就近原则对周边学校进行改扩建。同时在具体建设学校时, 要在学校规模、用地面积等方面充分考虑教育行政主管部门的意见, 按照国家有关标准进行学校建设。(二) 加强城中村建设中小学校预留用地管理。在对芦那庄、七里河、五里堡等规划中的城中村进行改造建设时, 应由相关职能部门严格把关, 把学校建设工作与城中村改造工作纳为同步进行, 测算入住人口, 配套建校, 保证改造完毕后不出现学生入学难或学校大班额现象。

(三) 实行项目目标管理, 建立奖惩机制。市要将15所中小学建设工作纳入市年度目标考核内容, 对市直有关单位和区进行目标考核。年终对新建、改扩建中小学校工作进行总结, 并召开表彰大会, 对建校任务完成比较好的区给予奖励, 对完成不了建设任务的区给予通报批评针对存在问题, 检查组建议中原区及教育主管部门: 一是提高认识, 严格贯彻落实《条例》, 严格执行中小学校幼儿园配套建设标准, 为西部核心区建设提供教育保障; 二是要逐年加大教育投入, 优先保障建校经费, 确保项目资金及时足额到位; 三是要根据学校建设的总体规划, 超前谋划, 提前入手, 抓好项目报批和储备, 提前做好学校建设的立项、征地、手续办理等前期工作, 加快推进项目建设; 四是要继续推进自建、企业捐建等建校体制, 鼓励企业积极参与, 履行社会责任, 不断探索新校建设模式; 要加快已规划学校的建设力度, 注重建设质量, 切实解决中小学校幼儿园建设中遇到的突出问题, 为促进中原教育均衡发展创造条件。《规划》的实施缺乏有效保障。每年的建设任务基本由各区自主安排, 而不是根据《条例》和《规划》规定的每年应建中小学校数量、地址、面积、规模进行统一部署, 造成中小学建设与《条例》和《规划》脱节。同时市区学校建设地址、面积得不到保证, 造成新建学校位置偏僻, 城区建校数量少。