

# 今日咨询；淄川应急柴油发电机出租，博山应急柴油发电机租赁，周村出租应急柴油发电机公司

产品名称	今日咨询；淄川应急柴油发电机出租，博山应急柴油发电机租赁，周村出租应急柴油发电机公司
公司名称	山东智慧动力机械设备租赁有限公司
价格	123.00/个
规格参数	卡特:发电机
公司地址	济南经济技术开发区（全国各地均有办事处）
联系电话	18600248777 18769519990

## 产品详情

淄川应急柴油发电机出租，博山应急柴油发电机租赁，周村出租应急柴油发电机

如果柴油发电机组控制板上备有充磁电路时，应将钮子开关扳向“充磁”位置，即可向交流励磁机充磁。对于三次谐波励磁的发电机，当空载起励电压建立不起来时，也可用直流电源。

天气越来越冷，尤其是黑龙江，漠北，山东，哈尔滨等北部地区，零下十度的低温人群受不了。温度太低。许多客户觉得发电机的启动很艰难。寒冷地区的发电机必须添加防冻剂。柴油发电机租赁公司告诉大家在使用防冻剂时要注意，以及导致柴油发电机水温偏高的原因。

冷却液选用不当时：1、冷却液选用不当或水量不足  
冷却液选用不当或水量不足都会导致冷却性能下降，使冷却液温度升高。

2、水散热器堵塞 水散热器的散热片大面积倒伏，散热片间有油泥杂物等堵塞，会阻止热量的散发。特别是当水散热器表面沾有机油时，尘土和机油形成的油泥混合物的导热系数比水垢的更小，严重阻碍散热效果。

3、水温表或警示灯指示有误 包括水温传感器损坏;线路打铁或指示表失灵，导致误报警。此时，可采用表面温度计测量水温传感器处的温度，观察水温表指示是否与实际温度相符。

4、风扇转速太低，叶片变形或装反 风扇胶带过松会出现打滑，导致风扇转速过低，送风效果减弱。如发现胶带过松应予调整，若橡胶层老化，损坏或纤维层折断，则应更换。