

024-36133-002油泵变频驱动板，散热器

产品名称	024-36133-002油泵变频驱动板，散热器
公司名称	快安佳（济南）工业技术有限公司
价格	123.00/件
规格参数	品牌:快安佳 型号:024-36133-00 产地:进口
公司地址	山东省济南市历城区二环东路2277号金桥国际大厦南楼1704室
联系电话	0531-88060611 13869140823

产品详情

024-36133-002油泵变频驱动板，散热器

打开凝结水泵与热井间的平衡管线上的阀门，此阀保持常开。打开凝结水泵出入口阀。投用凝结水出装置控制阀602-LV6521、返回控制阀602-LV6520。如果凝结水处理站投用，则可送往该处理站，否则改为就地放空。凝结水泵盘车，无卡涩后，调试凝结水泵的自启动。将一台凝结水泵打至“运行”位置，另一台打至“自动”位置。查找故障要一步一步按顺序来，一般先不去现场，因为你不知道有没有电，是否是中控室里的原因，去了现场查出是中控室的毛病，你再来回跑，折腾。先判断两线是否有电可用螺丝刀靠近电磁阀上面，一定是上面。是否有磁力，如有请拆开阀体，检查阀心有无小异物，内弹簧是否卡住，加油OK电磁阀得电后，可以用螺丝刀的金属部分试一下是否有吸力，如果有吸力，还是不正常，可能是阀芯卡了，如果没有吸力，可能是中间继电器有问题。量电磁阀线圈电阻，一般不安过150欧，否则电磁阀线圈烧坏。量电压可判断是否PLC柜子的中间继电器之类的问题。如都正常则有可能阀塞卡住了。对于R134a系统所采用的干燥剂为XH7（碳化物）或 3×10^{-10} M型分子筛。其原因在于R12相比，

屏蔽泵：屏蔽泵与一般离心泵的区别在于它的电机和叶轮全部被泵壳密封在一体，叶轮直接安装在电机轴上，没有转动密封面，故能够不泄漏的输送液体介质。屏蔽泵的定子和转子都包在金属的屏蔽套中，可以阻止介质对他的腐蚀。屏蔽泵不需要润滑油的冷却和润滑，他靠自己输送的介质来润滑轴承和对电机的冷却。它采用的是非金属的石墨或者硬质合金轴套，即滑动轴承。当泵工作时高压侧的一部分液体被引入前轴承座，然后通过定子和转子屏蔽套间隙进入后轴承座，最后由后轴端进入周内的流道返回到叶轮低压侧，这样就完成了一个循环。在高速旋转时，载冷剂充满轴与轴承之间的间隙，使轴处于悬空状态，如果泵内产生气蚀叶轮带动泵轴就会剧烈震动，严重时会将轴套击碎。如果没有及时发现停止会损坏进一步损坏屏蔽套等其他部件。采用屏蔽泵较低温离心泵优缺点：屏蔽泵可以做到绝对不泄漏，不需要维护保养；缺点是电机热量全部释放到载冷剂中，抵消了机组部分制冷量。损坏原因：断液或流量不足造成泵气蚀。

