

信阳新代数控系统厂家维修售后服务中心00

产品名称	信阳新代数控系统厂家维修售后服务中心00
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

1. 408 参数同时限制直线短 block 且曲率大的路径,一个圆以 G02/G03 行进的速度,与将一个圆切成许多直线段,以 G01 去走,在 SYNTEC 的控制器,两者的行进速度是一样的,同时,受 408 参数的限制,因为两者的路径曲率是一致的
2. 在此控制架构上,轨迹的误差量在曲率大的路径上,因为减速,所以伺服落后量就会小很多,而达到高精度的需求,对于这样的伺服落后量,若无法完全满足需求,可考虑设定速度前馈补偿百分比(参数 581-620),设此参数时,因为控制器输出已加入伺服落后量的补偿,机台运动上,会有较大的加减速,因此,可将加减速时间(参数401)再加长一些.