

# 高效液相色谱仪 宣城液相色谱仪 厂家直销|安徽科器

产品名称	高效液相色谱仪 宣城液相色谱仪 厂家直销 安徽科器
公司名称	安徽省科学器材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区梦园路9号6楼
联系电话	13966767286

## 产品详情

液相色谱是一类分离与分析技术，液相色谱是一类分离与分析技术，堵塞导致压力太大，按预柱 混合器中的过滤器 管路过滤器 单向阀检查并清洗，清洗方法：以异丙醇作溶剂冲洗；放在异丙醇中间用超声波清洗；用10%稀硝酸清洗；气泡会致使压力不稳，宣城液相色谱仪，重现性差，所以在使用过程中要尽量避免产生气泡。如果进液管内不进液体时，要使用注射器吸液：通常在输液前要进行流动相的清洗。

液相色谱仪常见故障断定及解决方法，基线噪声，气泡(尖锐峰)

流动相脱气：加柱后背压，污染(随机噪声)：清洗柱，净化样品，液相色谱仪价钱，用HPLC级试剂，检测器灯连续噪声：更换灯，电干扰(偶然噪声)：采用稳压电源，检查干扰的来源(如水浴等)，检测器中

有气泡：流动相脱气，加柱后背压。三氟乙酸(TFA)氧化(肽谱)

：每天新配，高效液相色谱仪，用抗氧化剂，水污染(反相)

：通过变化平衡时间检查水质，液相色谱仪报价，用HPLC级的水。

气相色谱仪故障排除经验分享，部件的清洗，气路管路、进样器、注射器的清洗，清洗管路内壁时应先用无水乙醇进行疏通处理，这可除去管路内大部分颗粒状堵塞物及易被乙醇溶解的有机物和水分。在此疏通步骤中，如发现管路不通，可用洗耳球加压吹洗，加压后仍无效可考虑用细钢丝捅针疏通管路。如

此法还不能使管线畅通，可使用酒精灯加热管路使堵塞物在高温下炭化而达到疏通的目的。

高效液相色谱仪-宣城液相色谱仪-厂家直销|安徽科器(查看)由安徽省科学器材有限责任公司提供。安徽省科学器材有限责任公司(www.ahkq.com.cn)在环保监测设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽科器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑经理。