

进口锅炉合作加盟“本信息长期有效”

产品名称	进口锅炉合作加盟“本信息长期有效”
公司名称	北京爱科智慧科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道南关村村委会北260米
联系电话	17343032665

产品详情

燃气锅炉

简介

燃气锅炉包括燃气开水锅炉、燃气热水锅炉、燃气蒸汽锅炉等，其中燃气热水锅炉也称燃气采暖锅炉和燃气洗浴锅炉，燃气锅炉顾名思义指的是燃料为燃气的锅炉，燃气锅炉和燃油锅炉、电锅炉比较起来经济，所以大多数人们都选择了燃气锅炉作为蒸汽、采暖、洗浴用的锅炉设备。

分类

燃气锅炉按照燃料可以分为天然气锅炉、城市煤气锅炉、焦炉煤气锅炉、液化石油气锅炉和沼气锅炉等；按照功能可以分为KS-Q燃气开水锅炉、CLHS/CWNS燃气热水锅炉（包括燃气采暖锅炉和燃气洗浴锅炉）、LHS/WNS燃气蒸汽锅炉等；按照构造可以分为立式燃气锅炉、卧式燃气锅炉；按照烟气流程可以分为单回程燃气锅炉和三回程燃气锅炉。

燃气热水锅炉进水速度不宜过快

燃气热水锅炉启动前的进水速度不宜过快，一般冬季不少于4h，其他季节2~3h，进水初期尤应缓慢。燃气热水锅炉的进水温度一般在50-90℃，以使进入汽包的给水温度与汽包壁温度的差值不大于40℃。未完全冷却的燃气热水锅炉，进水温度可比照汽包壁温，否则应减缓进水速度。当给水进入汽包时，总是先与汽包下半壁接触，若给水温度与汽包壁温差值过大，进水时速度又快，汽包的上下壁，进口锅炉合

作加盟，内外壁将产生较大的膨胀差，给汽包造成较大的附加应力，引起汽包变形，严重时产生裂纹。由于汽包壁较厚，膨胀缓慢，而连接在汽包壁上的管子壁较薄，膨胀较快。若燃气热水锅炉进水温度过高或进水速度过快，将会造成膨胀不均，使焊口发生裂纹，造成燃气热水锅炉损坏。

燃气锅炉安装时注意事项

燃气锅炉也称，燃气采暖锅炉是指利用燃气燃烧把炉水加热从而满足人们采暖的锅炉，属于生活锅炉的范畴。我们平常所说的燃气采暖锅炉指的是燃气常压热水锅炉，燃气包括天然气、液化气、城市煤气、焦炉煤气、沼气等。

- 1.燃油、燃气锅炉的后部或烟管上设有防爆门，防爆门位置应有利于泄爆。对于爆炸气体可能会危及操作人员安全的场合，防爆门上应装设泄压导向管。
2. 锅炉及其辅机、水处理设备等的安装应符合设备制造厂的技术要求。设备基础必须待设备到货并与设计图纸核对无误后，方可施工。
3. 设备安装时，应避免设备、安装材料集中堆放在楼板上。利用建筑柱、梁起吊设备时，必须事先核实梁、柱的承载能力。
4. 燃油、燃气、热水、蒸汽管道安装后的试压验收，按《工业金属管道工程施工及验收规范》进行。

进口锅炉合作加盟“本信息长期有效”由北京爱科智慧科技有限公司提供。北京爱科智慧科技有限公司（www.aikezhahui.com）位于北京市房山区城关街道南关村村委会北260米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前爱科智慧在工业制品中享有良好的声誉。爱科智慧取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。爱科智慧全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.guolucg.com）还是从事民商用智慧冷暖，工商用智慧蒸汽热水系统设备集成供应商，BOT供热/EMC能源管理的厂家，欢迎来电咨询。