

# ABB喷涂机器人上电后不工作故障解决方法

产品名称	ABB喷涂机器人上电后不工作故障解决方法
公司名称	上海耀宵电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	ABB:ABB机器人维修 ABB机器人:上电后不工作维修 上海:开机无反应维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

### ABB喷涂机器人上电后不工作故障解决方法

#### 工业机器人伺服驱动器

常见故障现象有：驱动器报警维修、无显示维修、缺相维修、过流维修、过压维修、欠压维修、过热维修、过载维修、接地故障维修、参数错误维修、有显示无输出维修、编码器报警维修、模块损坏维修等；

#### 3.工业机器人主机

常见故障现象有：开不了机维修、上电后不工作维修、开机进不了系统维修、开机后自动重启或频繁重启维修、开机跳过系统介面维修，滚动条会黑屏维修、蓝屏维修、自动重启维修或关机维修

ABB 机器人近日推出\*新的铸造机器人IRB 1200 铸造专家II代，将用于物料搬运和机床上下料等作业。

作为一款小型铸造机器人，这款紧凑型机器人可以提高精密压铸工艺的柔性，比如智能手机外壳和其他电子元件的压铸，同时缩短节拍时间。有了ABB选配的保护系统铸造专家II代，IRB 1200可在严苛环境下工作，保护等级达到IP66/67。IRB 1200铸造专家II代从手腕到底座均达到IP66/67防护等级，电气元件舱密封良好，可有效防止液体或固体污染物进入。ABB铸造专家II代机器人还具备超强的抗腐蚀能力，并且可以使用高压蒸汽进行清洗。“长久以来，铸造机器人一直用于重型金属压铸和汽车制造领域，以提高其生产效率和速度。如今，它们越来越多地涉足消费电子领域，用于轻型金属压铸。”ABB 机器人产品管理负责人张晖博士说，“这款机器人能帮助我们的客户提高生产效率，同时提高工件质量，缩短节拍时间。”自2014年推出以来，IRB 1200一直提供两种型号，广泛适用