

义马真空电镀 新威 纳米真空电镀

产品名称	义马真空电镀 新威 纳米真空电镀
公司名称	惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠阳区秋长镇新塘村鸿泰小组
联系电话	13680826908 13680826908

产品详情

对于真空电镀的应用，纳米真空电镀，上镀性是评判底漆树脂优异与否的重要物性。目前市场真空电镀镀层主要为铝、钢、锡、钢锡合金。在测试底漆树脂时，采用统一的成熟真空电镀面漆体系，这样可以获得较客观的实验数据。通过实验发现，Unicryl? R-7495对钢、锡、钢锡合金有着杰出的上镀性。Unicryl? R-7493对镀铝层有着优异的上镀性。LuCure? 8730和UT82589对常规金属镀层都有较好的上镀性，通用性佳。

电镀工艺设备 电镀前需要喷砂处理.电镀车间所进行的生产工艺可分为三个环节，即镀前表面处理、电镀处理和镀后处理。电镀工艺设备一般是指上述直接对零件进行加工处理的生产设备。

镀前表面处理的主要工序有磨光、抛光、刷光、滚光、喷砂、去油、去锈、腐蚀、中和以及清洗等。针对零件材料、形状、表面状况和加工要求，选择其中适当的几个步骤，对零件表面进行必要的修整加工，使零件具有平整光洁的表面，这是能否获得优质镀层的重要环节。镀前处理工艺中，陶瓷真空电镀，所用的主要设备有磨、抛光机，刷光机，塑胶真空电镀，喷砂机，滚光机和各类固定槽。

电镀处理是整个生产过程中的主要工艺。根据零件的要求，有针对性选择某一种或几种单金属或合金电镀工艺对零件进行电镀或浸镀等加工，以达到防蚀、耐磨和美观的目的。电镀处理过程中所用的设备主要有各类固定槽、滚镀槽、挂具、吊篮等。镀后处理是对零件进行抛光、出光、钝化、着色、干燥、封闭、去氢等工作，根据需要选用其中一种或数种工序使零件符合质量要求。镀后处理常用设备主要有磨、抛光机，各类固定槽等

流行饰品所说的电镀，是指装饰电镀，所谓装饰就好比人的美容化妆，义马真空电镀，使人光彩夺目，而饰品的化妆就是使产品更漂亮，只不过，化妆使用的材料是金属。

义马真空电镀-新威-纳米真空电镀由惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂提供。惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂（hzxinwei.com）为客户提供“塑胶注塑,真空镀金,镀银”等业务，公司拥有“新威”等品牌。专注于冶炼加工等行业，在广东惠州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张小姐。

