

烧结钕铁硼磁钢厂家 辉盛电子厂家直销 烧结钕铁硼磁钢

产品名称	烧结钕铁硼磁钢厂家 辉盛电子厂家直销 烧结钕铁硼磁钢
公司名称	东阳市辉盛电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市湖溪工业区
联系电话	13905893139

产品详情

东阳市辉盛电子有限公司生产、销售【钕铁硼磁瓦】、【钕铁硼磁片】、【钕铁硼磁环】等【钕铁硼磁钢】。

钕铁硼磁钢生产厂家辉盛电子同您分享钕铁硼的加工工艺：

基本上有两种：切片机切或者线切割切。

切片机，是一把厚度0.3mm左右的金刚石内孔切刀片，按要求把磁铁切割成需要的尺寸。但是这个方法，只适合于简单的方块形状和圆柱形状。由于是内孔切割，因此磁铁的尺寸不能太大，否则无法放到刀片里面去。

另外一个方法是线切割。一般用来切割瓦片，和大尺寸的产品。

打孔：

小孔，一般是用振动金刚石砂轮钻头钻出来的。大孔，采用套孔的方式，这样可以节省材料费。

东阳市辉盛电子有限公司生产、销售【钕铁硼磁瓦】、【钕铁硼磁片】、【钕铁硼磁环】等【钕铁硼磁钢】。

钕铁硼磁钢生产厂家辉盛电子同您分享钕铁硼注意事项：

钕铁硼磁铁的不足之处是其温度性能不佳，在高温下使用磁损失较大，最高工作温度较低。一般为80摄氏度左右，在经过特殊处理的磁铁，其最高工作温度可达200摄氏度。

东阳市辉盛电子有限公司生产、销售【钕铁硼磁瓦】、【钕铁硼磁片】、【钕铁硼磁环】等【钕铁硼磁钢】。

同您分享钕铁硼产品的尺寸精度：

钕铁硼产品的尺寸精度，比较经济的，是在 $(\pm) 0.05\text{mm}$ 左右。其实，现有的加工手段，完全可以达到 $(\pm) 0.01$ 的精度。但是，由于钕铁硼一般都是需要进行电镀涂装的，电镀前需要进行清洗。这个材料的耐腐蚀性非常差，酸洗的过程，就会把尺寸精度清洗掉。因此，真正电镀好的产品，精度就达不到单纯切割加工和磨削加工时的水平了。