

河沙洗砂机 建邺区洗砂机 球磨制砂机生产厂家

产品名称	河沙洗砂机 建邺区洗砂机 球磨制砂机生产厂家
公司名称	青州市海大重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道郝家村
联系电话	15762477253 15762477253

产品详情

筛沙机的传送带跑偏怎么办

筛沙机皮带运行时皮带跑偏是最常见的故障。为解决这类故障重点要注意安装的尺寸精度与日常的维护保养。跑偏的原因有多种，水洗轮洗砂机，需根据不同的原因

1.调整承载托辊组 皮带机的皮带在整个皮带运输机的中部跑偏时可调整托辊组的位置来调整跑偏;在制造时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔，以便进行调整。

具体方法是:皮带偏向哪一侧，托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移，河沙洗砂机，或另外一侧后移。

安装调心托辊组是可以防止筛沙机传送带跑偏的有效方法之一：

3.调整驱动滚筒与改向滚筒位置 驱动滚筒与改向滚筒的调整是皮带跑偏调整的重要环节。因为一条皮带运输机至少有2到5个滚筒，所有滚筒的安装位置必须垂直于皮带运输机长度方向的中心线，若偏斜过大必然发生跑偏。其调整方法与调整托辊组类似。对于头部滚筒如皮带向滚筒的右侧跑偏，则右侧的轴承座应当向前移动，皮带向滚筒的左侧跑偏，则左侧的轴承座应当向前移动，相对应的也可将左侧轴承座后移或右侧轴承座后移。尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。

4.张紧处的调整 皮带张紧处的调整是皮带运输机跑偏调整的一个非常重要的环节。重锤张紧处上部的两个改向滚筒除应垂直于皮带长度方向以外还应垂直于重力垂线，即保证其轴中心线水平。使用螺旋张紧或液压油缸张紧时，张紧滚筒的两个轴承座应当同时平移，以保证滚筒轴线与皮带纵向方向垂直。具体的皮带跑偏的调整方法与滚筒处的调整类似。

细沙回收机

细沙回收机细沙回收机出了小问题，自己可以解决要知道细沙回收机在工作中出现的小故障，细沙回收机械就像人一样，在日常的作业中总会出现这样或那样的问题，建邺区洗砂机，这就需要我们做好维护

保养工作。今天就为大家讲讲细沙回收机常见的小故障以及解决方法。

- 1.细沙回收机如果不及时进行保养或者细沙回收机轴与减速器低速轴没有达到规定的平行度就会制成齿轮损坏，出现这种情况需要按时加油，调节使其达到平行。
- 2.细沙回收机联接架螺栓松动、轴承座螺栓松动从而造成机架振动。检查出这种情况后应紧固螺栓。
- 3.长期不维护清洗或断油会制成轴承易损件损坏，因此应按规定加油和更换密封圈，轮斗洗砂机，定期清洗细沙回收机设备部件。
- 4.齿轮润滑油不足或齿轮间距变化会导致噪音很大，长期下去会减少细沙回收机设备的使用寿命，在细沙回收机使用过程中一定要加足润滑脂，调节好减速器和地脚螺栓坚固。因为外观和原理的不同，主要有细沙回收机等。

只有细沙回收机高效完成任务，清洗分离出来的沙石满足建筑工地的需要，这才是目的。其实对于细沙回收机械而言，保养只是一个方面，设备内部的维护也是很重要的。

供应环保石英砂洗砂机 砂石粉轮斗洗砂机 高泥量螺旋洗砂机，洗砂机（洗砂机）是配合制砂机使用的一种水洗式制砂的洗砂设备，轮斗式洗砂机（洗砂机）可以将制砂机制出的混合砂子洗去微量的石粉和杂质，从而提高砂子的质量。洗砂机（洗砂机）主要用于建筑工地、沙石厂、水电站混凝土大坝工地、邮电电杆厂需单位沙石及铸造用砂、玻璃厂石英沙及油井回填料用砂的洗选、分级和脱水。

河沙洗砂机-建邺区洗砂机-球磨制砂机生产厂家(查看)由青州市海大重工科技有限公司提供。青州市海大重工科技有限公司 (haidazg.tz1288.com/) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！