

通州商用复印机租赁公司 易霖基业 商用复印机租赁公司

产品名称	通州商用复印机租赁公司 易霖基业 商用复印机租赁公司
公司名称	北京易霖基业科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村东路18号1号楼18层A-1805-2
联系电话	13718091568

产品详情

复印机的预热时间多少为宜？

合理预热对延长复印机很有帮助，朝阳商用复印机租赁公司，每天应该先对复印机预热半小时左右，商用复印机租赁公司，使复印机内保持干燥。而且在长时间没有复印任务时，应该关掉复印机电源节省能耗，平时就应该让复印机工作在节能状态，避免因频繁启动预热对复印机的光学元件带来损害。复印零碎文件的时候，大兴商用复印机租赁公司，也应该将文件积累起来，达到一定数量后一次进行复印，有效的保护光学元件。

本信息由北京易霖基业科技发展有限公司为您提供，如果您想了解更多复印机租赁的信息，您可拨打图片上的电话咨询，北京易霖基业科技发展有限公司竭诚为您服务！

定影器卡纸的主要原因是什么？

- 1、复印件太黑，前边留白边过少，导致卡纸。
- 2、硅油添加过多引起纸卷到定影上辊。
- 3、定影器导板上面有粉渣，使纸张无法正常输送。
- 4、定影器传感器杠杆过短或有异物，建议清洁或适当加长。
- 5、如果定影器卡纸形状呈扇形，原因就是分离爪磨钝，建议更换。

- 6、定影上辊破皮后易引起粘粉，导致分离爪无法正确接触上定影辊导致卡纸。
- 7、定影上下辊轴承磨损严重。
- 8、定影组件负荷太重，建议用化油器清洗齿轮和各个轴承。
- 9、定影传动齿轮及定影传动电机故障等等。
- 10、定影压力不平衡及劣质受潮的复印纸也会引起定影器卡纸。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多复印机租赁的相关信息，欢迎拨打以下热线联系我们！

复印机在使用过程中需要注意什么？

随时注意耗材的剩余量，碳粉量不够发出警告时应该对复印机进行添粉，否则添粉不及时可能造成复印机故障。而且添粉的时候尽量不要选择劣质墨粉，通州商用复印机租赁公司，如果使用劣质墨粉会直接影响复印效果，而且会对复印机内部的硒鼓造成磨损。更为严重的是，千万要避免复印机内部掉落墨粉，如果这些粉尘落在复印机的工作电路板上，很容易造成电路短路损坏复印机。

想了解更多公司信息，您可拨打图片上的电话咨询！北京易霖基业科技发展有限公司竭诚为您服务！

通州商用复印机租赁公司-易霖基业-商用复印机租赁公司由北京易霖基业科技发展有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京易霖基业科技发展有限公司（www.oa1568.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为印刷设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!