

科士达UPS电源YDC9315H三相15KVA13.5KW电脑监控延时2小时

产品名称	科士达UPS电源YDC9315H三相15KVA13.5KW电脑监控延时2小时
公司名称	旭曦（上海）电源科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	型号:YDC9315H 品牌:科士达 产地:深圳
公司地址	北京
联系电话	18021631728

产品详情

双电源固然好，但假如科士达UPS坏了，设备照样可能断电，由于由布线图看出，它们是串联的。有一次，UPS电源中缀输出，指示灯全不亮了，信息中心机房的一切设备全部中止运转，网络随即全部瘫痪。总经理亲身打电话到机房，请求以最快的速度恢复正常。

忽然掉电会形成机器硬件很大的损伤，还对企业运营产生影响。庆幸的是，当时管理员都在上班。为了尽快恢复设备运转，我们首先试着重新启动UPS，竟然启动胜利并正常运转了。但是伴有不连续的鸣叫声，于是查看UPS维护阐明，对应找到此类蜂鸣表示的毛病缘由——UPS过载。

大家很快想起在不久前刚增加一台功率500W左右的效劳器，可能是它使得UPS负载超出戒备上限，最后招致自动停机维护。那为什么超载了，又没有蜂鸣报警呢?原来有人无认识地关闭了蜂鸣，没有思索到它曾经超负荷，反正能供电就把蜂鸣当作误报处置给关了。

依据剖析出的缘由，立即停运了几台不重要的设备，让UPS的负载指示率低于90%，UPS又开端安静地工作了。看来运用UPS也要量入为出，我们下一步就只能增加科士达UPS电源容量来处理问题。