

# 蓄电池叉车 蓄电池叉车厂家 芜湖中力叉车

产品名称	蓄电池叉车 蓄电池叉车厂家 芜湖中力叉车
公司名称	芜湖卓展工业设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材八街14幢1563-1564
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

叉车出车前做好准备工作

- 1、驾驶叉车的人员必须经过公司培训，并经公司同意后方可驾驶，蓄电池叉车，严禁私自操作。
- 2、严禁酒后驾驶，行驶中不得饮食、闲谈、玩手机和使用对讲机。
- 3、车辆启动前，检查制动性能、轮胎等，加注燃料、润滑油和冷却水，使之处于完好状态。
- 4、检查灯光、音响信号是否齐全有效。
- 5、叉车运行过程中应检查压力、温度是否正常。
- 6、电瓶叉车除应检查以上内容外，还应按电瓶车的有关检查内容，对电瓶叉车的电路进行检查。
- 7、当有机械问题的时候，不能自己进行修理，应关掉叉车并告知机械维修人员。？

叉车油表的原因：

- 1、燃油表烧坏或内部机械部件卡死，电气元件使用年限过长，内部线路和部件容易老化和生锈，造成燃油表损坏。
- 2、燃油表的保险丝熔断，燃油表的保险丝一般和仪表的保险丝是同一个，找到叉车保险丝盒总成，蓄电池叉车价格，找到上面标注的仪表选项，检查保险丝状态。
- 3、燃油液位计磨损或卡死，燃油液位计上是一个滑动电阻，如果电阻磨损严重，燃油表的显示就不正确。

4、燃油表线路问题，叉车使用时震动大，蓄电池叉车厂家，叉车线束容易磨损，燃油表线路出现短路和断路现象，造成燃油表显示不准确。需要专业叉车维修人员检查线路，处理故障。

## 叉车排气管冒黑烟

原因：

- 1、检查空气滤芯是否堵塞；
- 2、检查发动机压缩比是否达到标准值；
- 3、检查燃油品质是否良好，重式蓄电池叉车，里面是否有杂质；
- 4、检查喷油泵供油量是否过大，供油提前角调整不当；
- 5、检查发动机正时是否正确；
- 6、检查喷油嘴雾化是否良好，或者滴油。

解决措施：大修发动机。中力叉车（E-EQUIPMENT）是一家专业从事电动仓储设备及叉车设计、制造、服务的全球性企业。自1993年开始进入物流设备行业，为全球用户提供专业、高效、优化的物料搬运系统解决方案，逐步打造了“物流设备、一站式工业品互联网服务平台、全球制造业零件定制”三大主业。

蓄电池叉车-蓄电池叉车厂家-芜湖中力叉车(推荐商家)由芜湖卓展工业设备销售有限公司提供。“工业设备,机械设备,物流设备,电气设备”就选芜湖卓展工业设备销售有限公司（[www.zhonglichache.com](http://www.zhonglichache.com)），公司位于：芜湖市经济开发区九华北路336号，多年来，芜湖中力叉车坚持为客户提供好的服务，联系人：朱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖中力叉车期待成为您的长期合作伙伴！