

冷却塔风机凉水塔 河北冀力 冷却塔风机

产品名称	冷却塔风机凉水塔 河北冀力 冷却塔风机
公司名称	河北冀力重型机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省枣强县城冀力街1号
联系电话	13780281227

产品详情

冷却塔工作基本原理

冷却塔工作基本原理

干燥（低焓值）的空气经过风机的抽动后，自进风网处进入冷却塔内；饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动，湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时，一方面由于空气与水的直接传热，冷却塔风机配件，另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差，在压力的作用下产生蒸发现象，冷却塔风机凉水塔，带到目前为走蒸发潜热，将水中的热量带走即蒸发传热，从而达到降温之目的。

关于玻璃钢冷却塔的维护技巧和具体保养方法（二）

（3）玻璃钢冷却塔冷水集水池应保持水池的水深，防止发生气蚀现象，冷却塔风机，集水池的干舷高度为15~30cm，以下为水池的有效容积，冷水集水池的水位应维持在一个固定的水平，需要根据需要调节补充水阀门。对于横流式冷却塔而言，如运行水位低于设计要求时，应在原水面以下安装空气挡板，冷却塔风机维修与维护，防止空气旁流。冷水池应进行不定期的清扫以去除沉积于池底的淤泥及粘着物，清除填料及其支架掉落的碎屑，保持水泵吸水口的格栅清洁，不定期地检查集水池的泄露，必须要注意酸、水质稳定药剂分配装置是否正常运行。补充水量、排泥量与循环水的水质控制密切相关，应根据系统的要求及时调节投药量以保持正常运行。

1、冷却塔风机叶片是由一个夹块支撑的，在安装过程中一定要把握力度，力度过大很容易导致其在使用过程中断裂。所以出现冷却塔风机叶片断裂情况，应及时更换新的风机叶片。

2、如果冷却塔风机叶片断裂不是很明显的话，可以通过校正来解决。但不足的是，长时间校正冷却塔风机叶片很容易导致其玻璃钢风筒发生变形，所以应请专业人士对风机叶片的安装位置进行调整，以保证其风叶与风筒间留有一定的间隙，来防止冷却塔风叶断裂加重。

3、除此之外，解决冷却塔风机叶片断裂，就是更换质量好的冷却塔风机锁具螺旋扣和绳夹，且定期对其进行检查维护。以保证其不断裂。

冷却塔风机凉水塔-河北冀力(在线咨询)-冷却塔风机由河北冀力重型机械设备有限公司提供。河北冀力重型机械设备有限公司（www.hbjili.com）位于河北省枣强县城冀力街1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河北冀力在风机、排风设备中享有良好的声誉。河北冀力取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河北冀力全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。