

立式深井泵配件 强能工业泵 河南立式深井泵

产品名称	立式深井泵配件 强能工业泵 河南立式深井泵
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

QJ深井潜水泵运行时发生剧烈振动是最常见的潜水泵故障之一，必须立即停机检查，否则深井潜水泵出现重大事故。石家庄强能工业泵制造有限公司下面分析一下故障的原因：

- (1) 深井潜水泵是充水型潜水泵，启动时必须灌满预润水泵，未灌满水，水泵由于干摩擦而使橡胶轴承因高温后抱轴，因此，每次启动时应牢记加水。
- (2) 传动轴因本身和叶轮的重量加上轴的轴向推力作用而伸长，轴向间隙过小，使叶轮和导水壳产生机械摩擦与碰撞，因此产生振动并伴有异常响声，这时应立即停车检查，否则会出现潜水泵爆裂等重大事故。
- (3) 传动轴弯曲或者轴承磨损。弯曲的传动轴会使得深井潜水泵摆动和振动特别大，如出现以上现象，应检查传动轴是否弯曲，并对轴进行校正，另外轴承磨损过快也可能是传递弯曲导致。
- (4) 电动机转子重量不均衡，合格的电动机是重量均衡的，电动机转子不均衡会导致旋转离心力，引起水泵振动，因重新绕组。

仔细检查叶轮旋转是否正常，泵轴转动是否灵活，轴承间隙是否合适，看泵体接合面间的垫片是否破损，各部件连接是否牢靠，进水胶管漏不漏水、漏气等等。若有问题，应及时修好。水泵及动力机械安装要牢固。要特别做到水泵轴与动力机轴的平行；安装皮带时，应注意皮带松边要在上，以利增加传动工作效率。用电动机带动水泵抽水时，严禁两台水泵同时启动作业，以防整个线路电流过大，而烧坏电机，造成不应有的经济损失。要及时检查水泵进水底阀，是否被杂草堵塞。注意看流量水头是否符合性能要求。一经发现问题，要立即排除，确保正常运转。停止水泵抽水时，必须先关闭压力阀门，然后再停止作业，将皮带卸下来。在较长时间停机不用时，要把整机仔细清理干净，把水泵内的水彻底放完。对机器容易锈蚀的机件及零配件，要涂上防护油，以防止水泵锈坏。

QJ深井潜水泵使用注意事项：

1：电动机必须完全潜入水中方可工作。

2：电泵不准倒卧或倾斜使用。

3：引线与电缆接头须按规定操作，详见说明书附图。

4：电机运转2500小时应进行一次大修，1500小时应进行小检修。

5：每排灌期(2500小时)进行一次检修保护，并更换损坏的易损件(叶轮、轴承与密封环等)。

石家庄强能工业泵制造有限公司专业生产QJ深井泵，型号齐全，质量保证，价格公道，欢迎广大客户来电咨询订购，我们竭诚为您服务。