

高压给水泵 山东同泰 锅炉给水泵高压

产品名称	高压给水泵 山东同泰 锅炉给水泵高压
公司名称	日照市永和泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市高兴镇工业园
联系电话	13306337128

产品详情

影响给水泵不出水的因素：

- (1) 给水泵底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长，底阀垫圈被粘死，无垫圈的底阀可能会锈死。
- (2) 底阀过滤器网被堵塞；或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。
- (3) 叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损，锅炉高压给水泵生产厂家，影响了给水泵性能。
- (4) 闸阀可止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。
- (5) 出口管道的泄漏也会影响提水量。

日照永和泵业专业生产各种给水泵、离心泵等，高压dg多级给水泵，欢迎您致电咨询！

给水泵不出水的原因

二、给水泵转速低

- (1) 人为的因素。有部分用户因原配电机损坏，就随意配上另一台电动机带动；
- (2) 给水泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲，有可能降低水泵的转速；
- (3) 动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁，而失磁，维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变。

日照永和泵业专业生产各种给水泵、离心泵等，欢迎新老客户致电咨询订购。

改变给水泵特性曲线的方法

1、对于前置导叶叶片角度的调节

在叶轮前安装可以调节的前导叶，改变其叶片的角度，锅炉给水泵高压，即可改变叶轮进口前液体的速度的圆周分量，从而改变给水泵的情况；

2、对于叶片前缘间隙的调节

通过改变半开式叶片前缘和壳体的间隙，这样的话是可以改变给水泵的特性的。间隙增加时，高压给水泵，给水泵的流量减小，而且由于叶片工作面和背面压差减小，给水泵的扬程降低，轴功率和效率也会相应的降低。

高压给水泵-山东同泰-

锅炉给水泵高压由日照市永和泵业有限公司提供。日照市永和泵业有限公司（www.rzyhby.com）是山东日照，离心水泵的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在永和泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创永和泵业更加美好的未来。同时本公司（www.rzlnb.com）还是从事日照高压给水泵，山东高压给水泵价格，山东高压给水泵报价的厂家，欢迎来电咨询。