

铝合金门窗 呼和浩特帝豪装饰 呼和浩特门窗

产品名称	铝合金门窗 呼和浩特帝豪装饰 呼和浩特门窗
公司名称	内蒙古璧生建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区中海外滩小区九号楼1015号、1016号
联系电话	13314893768

产品详情

门窗强度及结构设计

、拼接位加强料的选择要通过计算，但也可参考已设计过的工程。主要和杆件两支点间距离、楼层高度及拼接位杆件两侧分格宽度有关。对于VEKA塑窗，一般情况下1500 < 跨度 < 1900mm，可采用中挺内设加厚衬钢，1900 < 跨度 < 2200mm，可采用小拼接，2200 < 跨度 < 2600mm，可采用60X10钢板（管）拼接，2600mm < 跨度 < 3000mm，可采用80X10钢板（管）拼接，3000mm < 跨度 < 3500mm，可采用100X10钢板（管）拼接。对于超大型窗或跨层窗（类似幕墙）当以上加强结构都不能满足要求时，应采取特殊方式加强或设钢梁支撑，且钢梁两端设埋件与墙体连接，并经严格计算选择梁截面，做到耗材低又能满足强度要求。

、在设计中碰到推拉窗、固定窗上下拼接情况时，拼接长度在大于1800mm时，会导致拼接（或中挺）位的塌腰，引起安装超差及开启不灵活，在设计说明中对此处玻璃安装次序及玻璃垫的垫法要有说明，铝合金门窗，拼接长度过大时在设计上要采取加强措施。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多咨询信息哟~~~

门窗验收时常被忽略的问题

门窗设计在规范中有严格要求，但在验房过程中，却发现一些楼盘的门窗从设计、施工到安装细节等方面都存在不同程度的瑕疵，仿古门窗，成为目前收房业主普遍面对的问题。这些问题如不及时发现并进行整改，将会给业主日后的使用带来麻烦。我们为业主总结出验收门窗时容易忽略的6大热点问题。

一、窗扇下框没有安装安全玻璃出于安全起见，对窗户玻璃的安装也有硬性规定。根据《建筑安全玻璃管理规定》，玻璃底边离最终装修面小于50厘米的玻璃必须使用安全玻璃。如今很多户型都设计有飘窗，呼和浩特门窗，但在飘窗下方固定扇玻璃却难以找到3C标识，不是安全玻璃，存在安全隐患。

提醒：门窗玻璃，事关人身安全，业主在飘窗下方固定扇玻璃看不到3C标识的，须要求开发商出示证明或材料进厂检验书，如不能证明是安全玻璃的，必须更换。六、门窗变形门窗变形问题在验房中较为普遍。如窗框被撞凹、门框破损、门扇有划痕等，门窗幕墙，这些都是工人在安装过程中马虎大意，或是安装晚不注意成品保护所致。这些问题轻则影响美观，重则导致门窗无法关闭，有安全隐患。提醒：门窗即使有轻微变形也要及时修复，否则天长日久，变形加重，不仅影响美观，门窗的使用也会成问题。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多咨询信息哟~~~

门窗日常保养，你做对了吗？

一、在日常打开关闭的时候，一定要注意轻开轻推，在这个过程中遇到不顺畅时，就要及时检查轨道部件是否有变形或者有一些颗粒垃圾阻碍，这时一定不能用蛮力。

二、不要在门窗上面悬挂过重的物品，门窗长期处于超负荷量的承重能力会使门窗发生松动；如果悬挂的是比较尖锐的利器，很容易把门窗刮花。

三、门窗在家居中的作用，就是阻隔或者帮助接触外界，所以要定期清洗，在清洗剂的选择上要避免选用肥皂水、洗衣粉等强碱性液体。

四、有些人经常会用很湿的手去打开门锁，这样做可能短期内看起来对门锁没有多大的伤害，但久而久之会产生锈迹，大大损害门锁的性能。打开门锁或转动门锁把手时，不要用力过猛。合页、门锁等都是经常活动的五金配件，发生松动时要马上拧紧螺丝。

五、要重视门窗配件的保养，如合页、密封条等，这些配件在日常中产生磨损，要定期加入润滑油，多去擦拭、打蜡，保持光滑、运动顺畅。密封条跟玻璃胶使用时间长了就要更换，不然会降低门窗的综合功能性。

六、擦洗玻璃时，不要使洗剂或水进入玻璃压条缝隙内，以免压条变形。擦洗玻璃时不要用力过猛，以免玻璃损坏伤及人身，玻璃破损后须请专业人员进行修理。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多咨询信息哟~~~

铝合金门窗-呼和浩特帝豪装饰-呼和浩特门窗由内蒙古璧生建筑装饰有限公司提供。内蒙古璧生建筑装

饰有限公司 (www.deaho.com) 为客户提供 “ 建筑装饰,精简装修,园林绿化工程服务,广告服务,建筑工程 ” 等业务,公司拥有 “ 广东帝豪 ” 等品牌。专注于其它等行业,在内蒙古呼和浩特有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:王经理。