

福建对辊机 对辊破碎机 协大重工

产品名称	福建对辊机 对辊破碎机 协大重工
公司名称	衢州协大重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市衢江区南山路6-2号101室
联系电话	13456998257 13456998257

产品详情

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

制砂机作为人工制沙的首选设备而被广泛用于多种行业的破碎。用户在使用制砂机时最关心的就是制砂机的产量和制砂机在使用过程中会出现哪些问题。下面给大家介绍下制砂机生产过程中的常见问题及解决方法以供用户参考。

1.产品粒度过大。这主要是由于制砂机作为人工制沙的首选设备而被广泛用于多种行业的破碎。用户在使用制砂机时最关心的就是制砂机的产量和制砂机在使用过程中会出现哪些问题。下面给大家介绍下制砂机生产过程中的常见问题及解决方法以供用户参考。

2.制砂机机体摆动。造成制砂机体摆动的原因是给料粒度过大，这时增加了制砂机的负荷，造成调节给料粒度，叶轮通道堵塞物料，只需要取出通道堵料，耐磨块过磨造成偏重，更换全套耐磨体。

3.在制沙生产时出现金属撞击声。这是由于分料器与叶轮相撞的原因，调整分料器安装位置即可。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

天然沙越来越少，能够采挖区域与河流，经过多年开采，资源在迅速减少，有的地区天然沙已枯竭或接

近枯竭，有些地区与河流，为了保持自然景观、保护江堤河坝、保护生态平衡，规定严禁开采。因此天然沙的数量和质量都远远满足不了今后国家基础设施建设及其他建设的需要，为此只有积极推广制砂机生产机制沙，矿山对辊机，才能缓解这一突出矛盾。

制砂机设备生产机制沙可使大量废石资源再利用。据了解，全国各地的一些采石矿经多年开采，对辊破碎机，尾矿（石屑）废弃，堆积如山，既污染环境占用土地，又浪费资源，制砂机生产机制沙是变废为宝，既充分利用资源，解决了沙子不足的难题，又处理了大量尾矿、废弃物。总之分析：机制砂在全国有广阔的市场，可谓生命力强，前景可望，而城市建筑垃圾、废弃物制沙将具有投资的价值。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

首先，我们说一下怎么来对机械设备进行光滑作业的，要选用高质光滑油，对辊机报价，抗燃性要到达一定标准，我们都知道制砂生产线上的机械设备一般在安装时都是露天的，加上环境和温差的影响这些要素都会导致制砂机光滑油受到损害，所以抗氧化性强的光滑油也是用户们一般的挑选，做好对机械设备的防锈作业。假如制砂机设备用户没有做好对机械设备的光滑作业，呈现毛病时又该怎么处理呢，常见的就是制砂设备在作业过程中呈现的温度过高的现象，这种方法要先对其进行油脂的清洗和替换，防止由于温度过高损坏轴承。

其次，制砂机的出料过大，关于这种状况有两种可能，一是仅仅的板锤或许衬板的磨损程度增大，这就需要技术员将板锤或许衬板进行调整。二是制砂机的反击架在磨料的过程中它的两边容易被物料卡住，调整它两边与衬板间的间隙能够处理这一问题。

最后，制砂机还会呈现振荡反常的现象。当制砂设备的轴承座或许地脚螺栓不紧或许转子不平衡都会呈现这种现象，前者能够将螺栓紧固而后者直接将板锤重新安装并对转子进行平衡的校正就能够了。或在制砂机震动时内部呈现敲击声。引发这种现象要么是制砂机设备的破碎腔堵塞，福建对辊机，要么是衬板紧固件松懈，要么就是机械零件呈现断裂，处理的话就是直接清理破碎腔、紧固衬板以及替换零件。

福建对辊机-对辊破碎机-协大重工(推荐商家)由衢州协大重工机械有限公司提供。衢州协大重工机械有限公司（zjzdzgjx.1688.com）是一家从事“对辊制砂机,滚筒筛,振动筛,洗砂机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“协大”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使协大重工在清洗、清理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！