

无油螺杆机 铜陵螺杆机 安徽安卓有限公司

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 无油螺杆机 铜陵螺杆机 安徽安卓有限公司 |
| 公司名称 | 安徽安卓机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市新站区卧龙路与淮海大道交口京商商贸城J区pm13街 |
| 联系电话 | 13856901975 |

产品详情

油分芯烧毁：油分芯的烧毁情况在空压机运转过程中并不常见但也偶有发生。主要表现为油分芯的过滤网局部或全部被碳化，甚至油分芯金属外壳都被烧化。发生此类故障主要是因为:(1)空压机油的品质较差;(2)油分芯的本身质量太差;(3)安装油分芯时油分芯外壳和油分桶之间没有可靠连接无法接地，在有静电时导致油雾被点燃从而烧毁油分芯。

企业用户增加了用气设备，无油螺杆机，用气量增大，使压缩机排气量与用户的用气量无法达到平衡，假设压缩机额定排气压力8bar，但实际使用时压力只有5bar甚至更低，这样压缩机长期处于负荷运行状态，无法达到机器的额定压力值，导致耗油量增大。其原因是，13公斤螺杆机多少钱，在排气量不变的条件下，油气混合物经过油分时流速加快，铜陵螺杆机，油雾浓度过高，使油分负荷加重，变频螺杆机厂家，最终导致耗油量增大。

分离系统工作原理：油气混合物通过进气口喷入油分桶内，油气混合物在油分桶内经过初级分离（旋转分离），润滑油回流到油气桶底部，经过初级分离后油滴回流到油气桶底部；压缩空气通过油气分离器（油分芯）过滤分离后洁净的压缩空气通过zui小压力阀流向冷却系统，zui终排出机器。润滑油通过温控阀流入机油过滤器或流入冷却系统降温后进入机油过滤器，通过过滤后再次进入螺杆主机循环。

无油螺杆机-铜陵螺杆机-安徽安卓有限公司由安徽安卓机电设备有限公司提供。安徽安卓机电设备有限公司（www.ahazjd.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客

户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽安卓和您携手步入辉煌，共创美好未来！