

复合耐高温胶辊 耐高温胶辊 江苏健睿电子机械有限公司

产品名称	复合耐高温胶辊 耐高温胶辊 江苏健睿电子机械有限公司
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路 中段456号
联系电话	13073303083

产品详情

印刷胶辊安装和使用的正确方法 一般新铸件的胶辊是不能立即投入使用的，因为其内部结构还不够稳定，如果立即投入使用，易降低使用寿命。通常新铸的胶辊会放置一段时间，让其接触外界环境，处于相对稳定状态，胶体坚韧性增加后才可以投入使用，这样也能提高其耐用性。

安装胶辊时，要将其两端的杂质清洗干净，然后再选用规格、型号、质量等均符合设计要求的轴承，为方便安装，然后在各个配件上涂上润滑油包装，再正确、均匀的用力捶打专用轴承套管，为确保轴承安装到位，也可以用铜块垫着敲打，为避免轴承损坏，耐高温胶辊，不能对轴承随意的敲打、直接施力。

苏州健睿电子机械有限公司

滚轮保养及保护方式:

- 1、使用前要检查轴承是否正常灵活运转，避免转动不灵带来磨擦伤害
- 2、运转前要检测两端荷重下压时是否均一，避免张力撕裂伤害滚轮
- 3、压膜轮升温禁忌加速升温，宜采用渐进式升温，以免橡胶适应不良产生意外变化。使用温度不得超过130 ±2。如果温度会超过此标准时要在包胶之前提前通知供应商更改橡胶配方的参数。
- 4、停止运转时，应立即解除滚轮的荷重压力，耐高温胶辊哪家好，确保滚轮的真圆度及水平度的精准。

5、产品检验入库后应与地面保持一定的距离，不宜平面接触地板或有重物压于轮面，存放方式为架空或是立式倾斜存放。

6、产品表面不可以接触物体，否则会影响滚轮的水平度及真圆度。

7、产品检验入库后再原封包装（牛皮纸+泡沫棉）好存放。

8、避免产品直接曝露于灯光或是阳光下，以免加速产品的老化过程。

9、在拆装及运输的过程中避免碰撞。

10 滚轮的清洁方法：无纺布沾工业酒精（乙醇，无溶剂耐高温胶辊，含量75%±1）轻轻擦拭，保持轮面光滑清洁（禁忌浸泡、淋洗）。

11 尽量避免大小板同时生产，如果实在避免不了，生产完小板后要先停一段时间让橡胶的变形压缩力回复后再使用。（手摸感觉不到凹痕为准）。因为胶材的压缩变形率大小也会影响压膜质量。

12 暂时停用的滚轮，在卸用后宜开发放式2-3天透气通风，散发滚轮内含渗的余温及化学油品等，然后再用牛皮纸包好，防止外来灰尘等不良物伤害滚轮。

虽然矽胶材质细致、抗热性佳、弹性好，但是机械性能较差，抗拉弹度脆弱，所以设备安装时要小心中心线要精准勿碰撞，贴膜时要注意电路板不许有重叠在一起的现象，反则会加大压力而撕裂橡胶，同时PCB板前处理酸洗，烘干要完善，否则会产生白点腐蚀橡胶表面等负1面情况发生。

丁基胶辊：高的耐化学溶剂，较好的耐热性（170℃），优良的耐酸碱性，复合耐高温胶辊，适用于彩色印刷机械、制革机械、涂布设备等。包覆该材料可做成制革辊、印刷胶辊、涂布辊等。

氯丁胶辊：硬度在30°-100°，耐热性120℃，耐寒性-30~-55℃。该类胶辊具有优良的抗磨性，较高的耐火、耐油、耐老化性，较好的耐热、并且耐酸碱性，可制造成印刷胶辊、印铁辊、制革辊、涂布辊等。常用于印刷、食品印铁、印制板腐蚀机、塑料、制革、普通涂布机等设备。

复合耐高温胶辊-耐高温胶辊-江苏健睿电子机械有限公司(查看)由苏州健睿电子机械有限公司提供。苏州健睿电子机械有限公司（www.szjianrui.com）在电子、电工产品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，健睿胶辊一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：袁大有。