

张家港洗衣机维修上门服务电话

产品名称	张家港洗衣机维修上门服务电话
公司名称	张家港市杨舍镇晨阳鼎峰家电维修店
价格	30.00/次
规格参数	
公司地址	张家港市杨舍镇
联系电话	0512-58900571 15851600846

产品详情

1.洗衣机边进水边排水

- (1) 首先在断电状态下检查排水阀阀芯是否卡死，可以看阀芯杆是否到位，否则可能内部弹簧已卡住，此时应拧开阀盖，检查有异物卡住或已损坏应进行更换。
- (2) 假如牵引器正常，通电在进水状态下牵引器是否也已经动作，抖动排水阀芯进行排水，这说明电脑板程序已错乱，应更换电脑板；
- (3) 假如排水阀正常，检查牵引器的牵引杆是否到位，用手拉动和退回牵引杆是否灵活，假如有卡住的现象，说明牵引器内部已损坏应进行更换；

2.洗衣机不脱水

- (1) 先检查安全开关，洗衣机接通电源程序调到脱水状态，用手或工具把安全开关制动臂按到最低，假如计算机板报警且数码管显示“E1”，此时应更换安全开关或电脑板；
- (2) 假如用手或工具把安全开关制动臂按下后能正常脱水，说明安全开关的断电间隔已偏低，此时应更换安全开关；
- (3) 假如在脱水状态时，只有波轮转而内桶未滚动，此时应检查牵引器是否已把离合器的棘爪和棘轮分离，假如没有可能是排水阀上的调节杆螺母松动和磨损，导致打开间隔不够，此时应重新调整调节杆的间隔，使之能把离合器的棘爪和棘轮分离；
- (4) 假如在脱水状态，封闭机盖的情况下，水位传感器不良或虚焊，致使电脑板误以为排水超时，而蜂鸣报警，此时应更换水位传感器；

3.洗衣机脱水桶运转过程中溘然休止运转变为进水状态

(1) 桶裹服物偏向一边或安全开关触点压力不够，运转震惊撞击安全开关，电脑板休止运转转变进水漂洗程序来修正桶内不平衡状态。解决方法：调整安全开关触点压力或更换安全开关。

(2) 整机放置不平，运转时通体不平衡，晃动幅渡过大，撞击安全开关，电脑板自动判定为衣服不平衡，进水修正不平衡状态。解决方法：调整机身平衡或放置好衣物关上机盖即可。

4.全自动洗衣机异常脱水吱吱声

离合器上端盖大密封圈材质不良，其次可能是因为密封圈内缺油，引起异常脱水吱吱声。解决方法：拆下离合器上端盖，并在密封圈内加入黄油，如不能解决，需要更换离合器。

5.洗衣机洗涤有杂声

辨别声音来自哪个位置，假如是波轮下面，应先旋出波轮螺钉掏出波轮，看有无异物在下面，由于洗衣机使用时间一长假如在平时洗衣时未留意，衣物口袋内有硬币等小东西可能沿波轮与内桶的问隙钻入波轮的底下引起洗涤时波轮打到异物发出的声音，此时应掏出异物，假如取不出，可以把整台洗衣机倒放就轻易掏出或拆下内桶。另要告诫用户，在洗涤衣物时，一定要把口袋内的硬币等东西掏出。假如声音从底部发出，题目可能出在电机或离合器上。此时可拿下三角皮带，再通电运转，假如杂音消除了说明离合器已损坏，反之是电机的题目，应予以更换。

6.洗衣机洗涤无力

(1) 离合器输入轴齿与减速器输出齿轮磨损、打滑引起洗涤无力。更换离合器即可。

(2) 电机副绕组引线或电容引线内部有短路，引起洗涤无力。更换电机或电容即可。

(3) 三角皮带松弛、磨损使皮带轮摩擦面减小，打滑引起洗涤无力。解决方法：将电机位胃向后移，调紧皮带或者更换皮带；

(4) 沈涤方芯、梅花嵌件磨损，在负载时运转打滑，衣服不能翻动或者波轮不滚动引起洗涤无力。更换波轮即可。