

# 科华UPS电源YTR3340三相40KVA36KW电池柜供电时长报价

产品名称	科华UPS电源YTR3340三相40KVA36KW电池柜供电时长报价
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	25000.00/台
规格参数	型号:YTR3340 品牌:科华 产地:厦门
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

## 产品详情

机房科华ups配电柜、配电箱常常会呈现一些问题，而大多数问题的根源都是在设备过程中操作不妥，导致问题频发发生严峻的结果，其实配电柜、配电箱的设备有多“忌讳”以及欠好的当地需求留意，了解配电柜、配电箱的设备标准及运用安全事项是一名合格电工技师应具有的基本技能。下面看看配电箱配电柜在设备过程中的一些忌讳以及留意事项。

设备配电柜时需求留意的五方面要设备方位的挑选问题，我们在实践的设备过程中，如果配电柜的方位并不是很完善或许与实践的场所要求不一起，设备人员应该及时的向规划单位提交修正意见，并且规划方应依据施工图来进行全方位构思或许到实践的施工地进行勘测，并且需求在满意实践需求的一起还不能影响漂亮的状况下，详细断定配电柜的实践设备方位。依据现场实践需求断定合理的设备部位，标准断定设备高度并结实设备配电柜，是一名合格电工技师应具有的基本技能，依据标准配电柜底边方位距地上高度一般为1.4米，也可视实践操作和修补便利状况，并经规划单位赞同后恰当提高或下降设备高度。

。