

## 眉山地台板厂家-货架用托盘

产品名称	眉山地台板厂家-货架用托盘
公司名称	重庆市赛普塑料制品有限公司市场部
价格	120.00/张
规格参数	材质:PE新料 型号:齐全 厂家:赛普塑业
公司地址	重庆市江津区德感工业园区（注册地址）
联系电话	13635486886

### 产品详情

眉山地台板厂家-货架用托盘商品名称：周转托盘、塑料托盘、塑料卡板、塑胶栈板、塑胶卡板、防潮板  
材质：HDPE新料尺寸：1米\*1米/1.2米\*1米/1.1米\*1.1米/1.2米\*1.2米/1.3米\*1.1米

此塑料托盘适合手动叉车，机动叉车均可以四面进叉。公司全新料塑料托盘适应

于工厂的周转，仓储等。如果您需要出口或一次性使用可以选择我司黑色的塑料

托盘或其他型号的塑料托盘。当货物较轻，可选用单面九脚型托盘，经济实惠。

当货物更重时也可选择川字，田字，双面型托盘，均可内置钢管。当产品需要密

闭，防漏时可选择平面型塑料托盘。塑料托盘承重一般是多少我公司塑料托盘产品可适应食品，电子，纺织，化工，五金，塑胶等各种行业的周转，仓储，出口等

一、看是否是实地商家，源头厂家，选择生产厂家价格一般会比较实惠，质量

也有保障。塑料薄膜的伸缩异常，例如冬季用的玻璃纸在夏季用时，由于其增塑剂过多，受湿度的影响易于伸长，引起印墨剥离。印墨粘附不良，是由于使用的薄膜与印墨不相适应。由于印墨的耐热性不良与融化了的聚粘合时，印墨会融化并产生异常的伸缩，而从薄膜上剥离。印墨一聚之间的粘附，在薄膜的无花纹部分的粘附力弱时，是由于涂布操作不良。也就是打底涂布不均匀，挤出条件不正确。无花纹部分的聚粘附，粘合剂与印墨面不适合。印墨面的吸收性良好，粘合剂被吸收在印墨内部而无效，并且因印墨中所含的润滑剂等，而粘合剂不能粘着。眉山货架用托盘厂家13635486886