

苏州净化板喷漆修复翻新净化板划痕凹痕修复翻新

产品名称	苏州净化板喷漆修复翻新净化板划痕凹痕修复翻新
公司名称	苏州菲尔曼建筑工程有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	厚度:0.5mm 颜色:海蓝/白灰/绯红/银色 产地:宝钢/烨辉/联合
公司地址	苏州市高新区长江路556号
联系电话	13913195781 13913195781

产品详情

苏州，无锡，常州，常熟，张家港厂房车间夹芯板划痕破损修复翻新，彩钢板喷漆修复，净化板凹痕修复喷漆。主要针对以下几种情况：

- 1、车间夹芯板表面氧化变黄喷漆修复；
- 2、彩钢瓦表面部分出现碰擦划痕修复。
- 3、车间夹芯板彩钢板表面凹痕修复。

二、施工方式：

综合工程现状及施工条件分析：

彩钢瓦表面可选择人工或机械方式进行施工。

三、夹芯板喷漆翻新施工工序：

- 1、操作工序：

彩钢板表面清理（部分除锈）——质量检查——表面整平---喷涂底漆一道——质量检查——喷涂面漆一道--工程验收。

2.底层清除工艺：

基层表面的处理，施工前对彩钢瓦采用人工或机械除锈方式，应采用角磨光机、钢铲、钢丝刷、砂纸等工具，把所有死角清除干净，表面不允许存留可清除的灰尘及浮锈，必须无灰尘、油污、锈层等。处理后的金属表面无可见的油污，并且没有附着不牢氧化皮、铁锈等附着物。用电动磨光机处理有划痕的部分，以便增加涂层的粘接力。用毛刷干净抹布擦去基层尘埃等附着物。针对表面有划痕或者凹坑的地方采用腻子粉抹平后用砂纸打磨光滑，彩钢板处理自检、检查合格后，开始用喷枪喷涂一道底漆，采用整体喷涂防止出现色差。

3、防腐层质量检验

防腐层全部喷涂完成并固化后，进行外观、厚度、表面检查，并对检查出的缺陷修补至合格。

外观检查。

- 1)用目测检查。
- 2)防腐层表面应平整、光滑、无漏喷涂处。
- 3)涂装漆膜厚度地均匀。
- 3)、附着性良好，看面整洁。
- 4)、施工现场维护良好。

1、彩钢瓦油漆：丙烯酸漆两道

2、组成：丙烯酸油漆是苯乙烯树脂、聚丙烯酸酯、聚酯树脂、氯化橡胶、固化剂、流平剂、消泡剂等合成反应研磨而制成。

基本性能：

漆膜丰满、平整光亮、美观悦目。

附着力好，对金属、水泥面等有良好的吸附力。

耐磨、耐冲击，柔韧性好。

耐化学性能优越，对酸、碱、盐、海水、燃料油等防腐性能优越。

耐候、保光、保色性能突出。

刷涂、喷涂、滚涂均可。

干燥时间：表面干3小时，实干24小时。

3、喷涂一道丙烯酸底漆，待底漆表面干了以后，再进行二道丙烯酸面漆喷涂。喷涂完成后表面均匀无色差

