

# 音乐传真CD技术部 崇左音乐传真功放 粤胜音响维修

产品名称	音乐传真CD技术部 崇左音乐传真功放 粤胜音响维修
公司名称	广州粤胜电器技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区中山一路51号之二首层
联系电话	13352870123

## 产品详情

粤胜音响维修是专业承接英国音乐传真售后服务中心。同时也是承接国外多家知名HIFI音响品牌的售后服务中心。

音乐传真A5.5CD主要为2137(16v10u)，2849(50v2.2u)的电容漏液引起不读碟检测维修；如果整板的贴片电解换了就好。A5.5CD机声音素质高，高中低音频段均CD机声音素质高，高中低音频段均衡，高频飘逸，中频醇厚，低频下潜很好。A5.5功放声音温和圆润，中频饱满，低频有弹性，音乐传真功放M5s保护，高频甜美而且它的高频富有光泽，并不晦暗。音乐传真A5.5 CD播放机+A5.5合并功放组合的表现能力已经完全超越了A5系列的同样配置，而且据代理商方面介绍，新的A5.5系列在价格方面并没有出现大的变动。音乐传真AMS 35i功放声音失真检测维修；音乐传真kW550后级冒烟检修方法：逐级排查法，先检测电源是否有5V到，变压器是否有断开的痕迹。厂家配件，音乐传真CD技术部，技术高超，实行三个月保修。

音乐传真Musical Fidelity音响<中国>售后维修技术部.

总址:广东省广州市越秀区中山一路51之二首层。

## 音乐传真kW500合并式功放机维修

粤胜是Musical Fidelity音响功放的厂家授权维修中心，崇左音乐传真功放，专业维修各种复杂的功放问题、本维修中心被评为全国优一秀服务网点，中国家电维修协会理事单位，中国模范服务维修站。

1985年以美丽前卫外形、优异音质的纯甲类设计的A1合并式功率功放机的面市，都获得了世界音响界广泛好评和高度评价，音乐传真PRIMO 音乐传真AMS50

## Musical Fidelity PRIMO前级

AMS50 立体声后级 HIFI音响。音乐传真PRIMO前级面板按键失灵维修。开辟"低价Hi-End音响"新天地。更为音乐传真的成长奠定了坚实的基础。音乐传真AMS50后级烧线路板维修和测评，发烧级音乐爱好者们梦寐以求的kW系列。音乐传真kW系列功放专业维修，音乐传真kW 500合并式功放机维修。多元配件及高新技术都是由厂家提供，音乐传真音响维修厂家。

音乐传真Musical Fidelity音响<中国>特定维修技术厂部。

总址:广东省广州市越秀区中山一路51之二首层（粤胜/欢迎您光临）。

音乐传真Musical Fidelity M6i合并功放是HIFI功放，技术参数：

输出功率：200瓦/每声道/8欧姆（23dBW）。

电压：45伏RMS，20Hz-20kHz；剪音发生（126伏，峰值-峰值）。

阻尼因素：2对每声道。

总谐波失真+噪音：>100dB 'A' 计权。

信号/噪音比：38k 欧姆。

厂家提供技术支持和配件，质量保证。英国音乐传真功放(中国)特约维修技术部。

地址:广东省广州市越秀区中山一路51之二首层（即杨箕地铁站B出口）。

Music fax himself to Fidelity M6i combined power amplifier is HIFI amplifiers, 音乐传真功放解决故障修复, technical parameters:

Output power: 200 watts per channel (23 DBW) / 8 ohms.

Voltage: 45 v RMS, 20 hz - 20KHZ; Cut the sound (126 v, peak - peak).

Damping factor: 2 for each channel.

音乐传真CD技术部-崇左音乐传真功放-粤胜音响维修(查看)由广州粤胜电器技术服务有限公司提供。广州粤胜电器技术服务有限公司（www.gzyqwx.cn）在家电维修、安装这一领域倾注了无限的热忱和热情，粤胜音响维修一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：何小姐。同时本公司（www.gzvitus.cn）还是从事功放维修音响维修点，功放故障维修功放机维修，音响功放维修功放维修中心的服务商，欢迎来电咨询。