

# 江苏振动盘批发 艾克斯设备厂家直销 无锡振动盘

产品名称	江苏振动盘批发 艾克斯设备厂家直销 无锡振动盘
公司名称	深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司昆山分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市水秀路1415号
联系电话	15921591628

## 产品详情

昆山市艾克斯自动化技术开发有限公司隶属于深圳艾克斯自动化控股子公司，是专业从事振动盘、非标自动化设备和各种精密组件的研究、开发、设计、制造、销售及售后服务为一体的高科技型企业。

在五金、电子、汽车、钟表、电池、食品、连接器、微电机马达、化妆品、医疗器械等行业有着良好的信誉以及优质的服务，多年来在业界得到了优质的好评，也赢得了客户的信任。

1、去除物料液体：可十分有效地处理固体，振动电机液体的混合物料，快速实现固液分离。

2、对物料分级：可连续精准的对产品实行分离筛选，惯性振动给料机多层使用一次可分离筛选出五组不同粒径的产品且不会出现颗粒大小比例不一致的现象，江苏振动盘报价，多适用于物料的筛分。

3、清除杂质：对高流量物料中的小部分大颗粒进行快速分离微型振动给料机。

昆山市艾克斯自动化技术开发有限公司隶属于深圳艾克斯自动化控股子公司，是专业从事振动盘、非标自动化设备和各种精密组件的研究、开发、设计、制造、销售及售后服务为一体的高科技型企业。

在五金、电子、汽车、钟表、电池、食品、连接器、微电机马达、化妆品、医疗器械等行业有着良好的信誉以及优质的服务，多年来在业界得到了优质的好评，也赢得了客户的信任。

### 振动盘结构组成及轴承安装技术

1、轴承用煤油洗净，压入轴承座，向轴承外圈的滚柱处填充壳牌三号锂基脂至三分之二满，用净手涂抹

均匀，装上轴承压盖，用加涂螺栓防松胶的紧固螺栓压紧轴承压盖；

2、轴承为内外套可分离的圆柱滚子轴承，应将轴承内套装于转轴上并到位。将轴承座装于胶南振动盘机壳上，如有润滑脂注油孔，必须对准位置。用加涂螺栓防松胶的紧固螺栓压紧轴承座；

3、内外偏心块装于转轴上并到位，有轴键者应将轴键装入键槽内再装外偏心块，无锡振动盘，将轴用挡圈装于转轴上；

4、紧固定偏心块紧固螺栓，转动可调偏心块，江苏振动盘批发，使其到达卸下前的角度位置并拧紧其紧固螺栓。以上组装完成后，转轴应有一定的轴向串动；上振动电机两端的防护罩，用螺钉紧固。

昆山市艾克斯自动化技术开发有限公司隶属于深圳艾克斯自动化控股子公司，是专业从事振动盘、非标自动化设备和各种精密组件的研究、开发、设计、制造、销售及售后服务为一体的高科技型企业。

在五金、电子、汽车、钟表、电池、食品、连接器、微电机马达、化妆品、医疗器械等行业有着良好的信誉以及优质的服务，多年来在业界得到了优质的好评，江苏塑胶振动盘，也赢得了客户的信任。

1、由于微型齿轮减速电机的定、转子之间的气隙很小，因此，一旦轴承严重磨损、负荷过重或受到冲击而使轴承稍有变形或弯曲，就会造成转子扫膛。扫膛的结果，轻则使铁心表面擦伤，重则使铁心磨损而导致绕组碰壳烧毁。在减速电机的运行过程中，即使转子只有轻微的扫膛声，也应立即切断电源，使减速电机停止工作，并进行检查。检查时，打开减速电机的端盖，取出转子，仔细查明铁心擦伤部位和擦伤程度，并找出擦伤原因。通常，铁心擦伤部位的硅钢片因摩擦过热而退火，结果硅钢片的导磁率降低。另一方面，硅钢片的端面往往磨出毛刺，而毛刺向两边倒，造成硅钢片之间短路，使铁心的涡流增大，从而留下隐患。如不及时处理，则随着铁心绝缘的老化，涡流不断增大，导致减速电机的温升增高，结果减速电机过热甚至烧毁。

江苏振动盘批发-艾克斯设备厂家直销-无锡振动盘由深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司昆山分公司提供。深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司昆山分公司（[www.iks-feeders.com](http://www.iks-feeders.com)）位于昆山市水秀路1415号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昆山艾克斯在工业自动控制系统及装备中享有良好的声誉。昆山艾克斯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昆山艾克斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。