

匠奥燃油燃气开水锅炉CLK500公斤茶水炉

产品名称	匠奥燃油燃气开水锅炉CLK500公斤茶水炉
公司名称	石家庄法尔伦科技有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:匠奥 型号:LK0.06-500 热水产量:500公斤
公司地址	石家庄经济技术开发区南延路8号天山创谷大厦909室（注册地址）
联系电话	0311-88876587 18931987180

产品详情

匠奥燃油燃气开水锅炉茶水炉CLK系列安装及使用注意事项

安装使用匠奥开水炉前请仔细阅读安装使用说明及控制器的使用说明书。

- 1、膨胀管的口径不得小于炉子本体的口径，其高度高出炉子顶部高度不得大于5米，而且管路上严禁装阀门。
- 2、无压开水炉（常压热水炉）管路安装好后，用户不得自行改动。
- 3、匠奥开水炉可以有两种用途：开水炉，常压热水锅炉。系统可根据锅炉的用途作不同的设计。
- 4、开水炉因用水量大会容易结垢。需要定期检查，如结垢严重需按后述除垢方法进行处理。
- 5、开水炉的水位控制是根据开水的使用特点进行控制的，匠奥锅炉的水位低于低水位时开始进行补水，到高水位停止补水，当锅炉水位达到高水位时锅炉根据温度进行控制燃烧，温度低于使用温度5℃时，开始启动燃烧机，达到停炉温度时燃烧机停止，控制器在开水模式下，停炉温度最好设定在95度左右，这样可以节省燃料。
- 6、温度传感器安装在匠奥锅炉的中间位置，实际测量值可能会与炉水有一定差异，用户可能在出水口安装温度计，对照使用。

7、匠奥开水炉的安装示意图。

8、匠奥开水锅炉的水容量有限，一些大型的公共场所会有多个开水箱。此时应选用开水泵向各开水箱供水。开水箱需保温，开水炉可实现自动控制，此时开水炉的进水阀须将原采用的快开阀改为电磁阀。电磁阀压力等级选PN1.6，电磁阀需经常清洗保养，以免关阀不严，造成锅炉溢水。锅炉自动运行时对其定期检查，检查各部分的运行状况有无异常，并及时消除隐患。

匠奥燃油燃气开水锅炉、茶水炉、温水炉、电开水炉、开水器、采暖热水锅炉、壁挂炉、冷凝模块炉、全预混铸铝冷凝锅炉、燃油燃气燃烧器、燃烧机、水处理、软化水设备等，更多技术咨询、厂家报价、加盟经营、维修保养请联系我们，我们将竭诚为您提供可靠的设备与服务。