

# 中空内置百叶玻璃厂家 宣城内置百叶玻璃 映绿 精工制造

产品名称	中空内置百叶玻璃厂家 宣城内置百叶玻璃 映绿 精工制造
公司名称	安徽映绿节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区蒙城路与阜南路交口润安大厦21楼
联系电话	13605655859

## 产品详情

### 中空百叶玻璃的连接方式

十字形柱条连接。此种连接方式玻璃面板侧面刨有深槽，槽中嵌入十字形柱条，内置百叶玻璃多少钱，层次分明，优美且有质感，其劣势是对玻璃加工工艺要求很高，成本相应也会增加。

工字条连接。以工字条方式安装的玻璃，内槽以双面胶对玻璃进行连接，外观上看只有10mm在玻璃表面，因此安装完成后呈现玻璃呈现全景式效果。

连接直径10mm圆柱胶条。这种安装方式不太常见，其方法是：对玻璃侧面进行弧形加工，再内嵌入圆柱条，这种连接方式接缝层次感强，但对加工工艺要求高。

### 中空玻璃的制作

制作中空玻璃需要很繁琐的步骤，我们先一起来看看到底有几个环节。首先，玻璃裁切 磨边 清洗干燥 制框 灌装干燥剂 涂布丁基胶 上框 合片压片 封胶 固化，步骤之繁琐很是让人惊奇。

制框就需要必备一台铝条折弯机，有了它效率也提高了，还可以增加整体美观，最1重要的是减少对原材料的损耗。涂布丁基胶所用的设备是丁基胶涂布机，美观迅速完1美的附着在铝条表面。封胶可以使用中空玻璃打胶机，既节省原料，还会是增加效率，中空内置百叶玻璃，最重1要的是他会比较均匀的涂胶，外观比较美观。

### 双层中空玻璃起雾原因

- 1.安装时，宣城内置百叶玻璃，如果施工工艺不佳，在使用一定的时间后，其中的密封胶发生开裂现象，导致水汽进入中空玻璃的夹层中，随着温度升高，水汽蒸发，在与玻璃面接触时，中空内置百叶玻璃厂家，变为小型水珠，从而导致双层玻璃发生起雾现象。
- 2.安装时，如果里面的水槽未安装好，导致它的水面高于型材，从而导致水流流入双层玻璃夹层中。在阳光的照射下，水蒸气形成雾气，从而造成双层玻璃起雾现象。
- 3.安装时，如果隔条在进行粘贴时，与玻璃的边缘处没有留一定的缝隙，则其接触到雨水时，会将雨水吸附到双层玻璃上，从而导致双层玻璃发生起雾现象。

中空内置百叶玻璃厂家-宣城内置百叶玻璃-映绿 精工制造由安徽映绿节能科技有限公司提供。“中空内置百叶玻璃,中空百叶玻璃,浮筑楼板”就选安徽映绿节能科技有限公司(www.ahyljn.com)，公司位于：安徽省合肥市庐阳区高塘湖路董铺大厦1309室(北二环与西二环交口)，多年来，安徽映绿坚持为客户提供好的服务，联系人：梁先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽映绿期待成为您的长期合作伙伴！