

APC主机施耐德60KVA54KW延时2小时384V

产品名称	APC主机施耐德60KVA54KW延时2小时384V
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:60KVA 品牌:APC 直流电压:384VA
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

用户反映该APC UPS送检前两天，在市电转逆变时，能听到机器内部发出“呼噜呼噜”的异常声，且声音很大，但有输出，过一段时间后，就出现了上述故障现象。无市电空载的情况下开机，发现在打开开关的一瞬间，UPS有输出，风扇也转起来了（风扇使用UPS的输出电压220V）。大约2秒钟后，逆变无输出，出现上述故障现象，用万用表测量末级驱动电路，发现Q1~Q3已被击穿短路（Q1~Q3采用并联联接）。由此可知，故障发生前UPS在市电转逆变时发出的“呼噜呼噜”声音，是UPS的末级驱动电路的两臂输出极不平衡引起变压器声音异常，也就是Q1~Q3（或Q4~Q6）有部分损坏，由于没有及时维修，导致末级驱动电路的一臂Q1~Q3全部损坏，引起短路，从而使过流保护电路动作，封锁逆变工作脉冲输出，使逆变无输出。更换Q1~Q3，并测得其它元件无损坏后