

硅铝钡钙复合脱氧剂 四川硅铝钡钙 安阳市丰帆硅业

产品名称	硅铝钡钙复合脱氧剂 四川硅铝钡钙 安阳市丰帆硅业
公司名称	安阳市丰帆硅业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市龙安区西高平村南头路西
联系电话	13703466193

产品详情

铁合金的分类：我国国家颁发的铁合金标准有几百个牌号，在铁合金品种中硅、锰、铬三大系列铁合金的生产量较大，约占铁合金总产量的90%以上。在硅、锰、铬三大铁合金系列中，硅铁、硅锰、铬铁是产量较大的品种。在铸铁浇铸前加进铁水中，改善铸件的结晶组织。钢铁，所有的钢都是铁合金的一种，这也使得铁合金是使用广泛，用量大的合金。

铁合金基本分类：铁合金的品种繁多，分类方法也多。按铁合金中主元素分类，主要有硅，锰，铬，钒，钛，钨，硅铝钡钙复合脱氧剂，钼等系列铁合金。按铁合金中含碳量的分类，有高碳，中碳，四川硅铝钡钙，低碳，微碳，超微碳等品种。含有两种或者两种以上合金元素的多元铁合金，主要品种有硅铝合金，硅钙合金，锰硅铝合金，硅钒铝合金，硅钡钙合金等。铁合金的主体元素一般熔点较高，或者它的氧化物难于还原，难于炼出纯金属，若与铁在一起则较易还原冶炼。

铁合金是由一种或两种以上的金属或非金属元素与铁元素融合在一起的合金。例如，硅铁是硅与铁形成的 Fe_2Si 、 Fe_5Si_3 、 $FeSi$ 、 $FeSi_2$ 等硅化物，它们是硅铁的主要组分，硅铁中的硅主要以 $FeSi$ 和 $FeSi_2$ 形式存在，特别是 $FeSi$ 较为稳定。在铸铁浇铸前加进铁水中，改善铸件的结晶组织。钢铁，硅铝钡钙脱氧剂，所有的钢都是铁合金的一种，这也使得铁合金是使用广泛，用量大的合金。

硅铝钡钙复合脱氧剂-四川硅铝钡钙-安阳市丰帆硅业(查看)由安阳市丰帆硅业有限公司提供。安阳市丰帆硅业有限公司(www.aysffgy.com)在铁合金及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，丰帆硅业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蔡经理。