

承一科技公司 恒温恒湿试验箱报价 南岸区恒温恒湿试验箱

产品名称	承一科技公司 恒温恒湿试验箱报价 南岸区恒温恒湿试验箱
公司名称	承一科技（重庆）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区双福新区祥福大道638号（智能产业园）
联系电话	13166325568

产品详情

恒温恒湿试验箱的操作注意事项

- 1、以便恒温恒湿试验箱不产生设备常见故障。
- 2、为了防止触电事故或造成误动作和常见故障产生，在安装和布线未完毕以前，请不必接入开关电源。
- 3、本商品以便非防爆产品，不可以在有或可燃性汽体的自然环境中使用恒温恒湿试验箱。
- 4、设备上请尽量不要开启环境试验箱门，当高温时开启将会会对实际操作工作人员导致，当超低温时开启将会会对工作人员导致，而且将会导致空调蒸发器结冻，若非要开启，请搞好安全防护工作中。
- 5、认真细致私自拆装、生产加工、更新改造或维修恒温恒湿试验箱。
- 6、人体的通风口需维持顺畅，以防产生常见故障、使用寿命减少和火灾事故。
- 7、拆箱时若发觉设备毁坏或形变请不必使用。
- 8、设备安装设定时要留意不必让尘土、线结、铁削或别的物品进到。

恒温恒湿试验箱增湿器管干烧是什么原因导致的

恒温恒湿试验箱增湿器管干烧是什么原因导致的，如下：

- 1、恒温恒湿试验箱增湿器储水箱的水位线未将增湿器管彻底浸入(一切正常规范是水淹没增湿器管5mm

上下), 荣昌恒温恒湿试验箱, 有将会设备置放不足水准, 造成一部分外露河面, 需调节设备的支脚, 依靠水平仪测量, 使设备彻底超过水准情况;

2、水位线盒检测水位线的浮球开关毁坏, 水位线不足时依然合闭, 造成增湿器管空烧,

3、箱里标准气压稍大, 内外产生压力差, 造成内箱的水往流失, 水位线盒的水位线一切正常, 但箱里水位线却稍低, 重中之重检查工作压力均衡口是否有阻塞状况, 台式恒温恒湿试验箱, 自来水管内是否有存水, 塞住了均衡口的通畅;

4、恒温恒湿试验箱过热保护装置自身毁坏;

假如出现发热管和增湿器管空烧常见故障, 依照左右故障检测状况, 请立即售后服务中心, 林频将在时间为您处理。

现阶段早已有很多的人关心恒温恒湿试验箱在日常生活中生产制造中常充分发挥的功效都是挺大的, 下边就来深入分析一下恒温恒湿试验箱的特性优点。

1, 制冷机组选用荷兰泰康制冷压缩机组, 还装有冷凝水托水盘;

2, 关键电气元器件均选用进口品牌;

3, 承袭国家外环境试验设备设计构思, 恒温恒湿试验箱报价, 水电工程路断掉;

4, 恒温恒湿试验箱维修, 浅槽增湿器, 与众不同, 零件柜放水方法, 大中型储水箱设计方案;

5, 个人工作室底端应用引流方法设计方案, 防止蒸气凝固, 挺大底限维护检测工作中;

所述内容就是说恒温恒湿试验箱特性详细介绍, 坚信大家读上边详细介绍以后, 对恒温恒湿试验箱的特性早已相对比较掌握了吧。

承一科技公司(图)-恒温恒湿试验箱报价-南岸区恒温恒湿试验箱由承一科技(重庆)有限公司提供。承一科技(重庆)有限公司(www.cq-cee.com)是一家从事“高低温试验箱, 恒温恒湿箱, 烟雾箱, 沙尘箱”的公司。自成立以来, 我们坚持以“诚信为本, 稳健经营”的方针, 勇于参与市场的良性竞争, 使“cee”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先, 用户至上”的原则, 使承一科技在实验仪器装置中赢得了众的客户的信任, 树立了良好的企业形象。

特别说明: 本信息的图片和资料仅供参考, 欢迎联系我们索取准确的资料, 谢谢!