

# 泵 济南正宸 转向泵DZ9100130031

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 泵 济南正宸 转向泵DZ9100130031 |
| 公司名称 | 济南正宸动力汽车零部件有限公司        |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 济南市泉利汽配城               |
| 联系电话 | 15253148990            |

## 产品详情

### 1月商用车市场排行以及各细分走势--一汽夺冠江淮升至前四

2019年，商用车市场下降了1.1%，降幅较汽车市场整体（-8.2%）小了7个百分点。2020年的1月份，国内商用车1月商用车生产和销售33.12万辆和32.04万辆，泵DZ95259130001，销量环比下降了28%，同比下降了7%。销量增幅从上月（2019年12月同比增长4%）遭遇转负。销售情况分企业来看，1月份销量排名前十家的商用车企业分别为：一汽集团、福田汽车、东风集团、江淮汽车、上汽通用五菱、中国重汽、重庆长安、长城汽车、江铃汽车和陕汽集团。10家企业中1月份总共销售了25.96万辆，占1月分商用车的总销量32.04万辆的81.05%。

### 汽车配件的选择方法3

**看结合部位是否平整：**汽车零部件在搬运、存放过程中，由于振动、磕碰，常会在结合部位产生毛刺、压痕、破损或裂纹，影响零件的使用。选购时应注意检查。

**看零件表面有无锈蚀：**合格的零配件表面，既有一定的精度又有铮亮的光洁度。越是重要的零配件，精度越高，包装防锈防腐越严格。选购时应注意检查。若发现零件有锈蚀斑点、霉变斑点或橡胶件龟裂、失去弹性，或轴颈表面有明显车刀纹路，应予调换。

**看防护表层是否完好：**大多数零件在出厂时都涂有防护层，如活塞销、轴瓦用石蜡保护，活塞环、缸套表面涂防锈油并用包装纸包裹，气门、活塞等浸防锈油后用塑料袋封装。选购时若发现密封套破损、包装纸丢失、防锈油或石蜡流失，应予退换。

发动机在使用中有的会出现活塞销异响的故障。如果活塞销异响严重会损坏活塞销衬套，加大连杆轴瓦和曲轴连杆轴颈的磨损，磨损到严重时，会拉断活塞销或连杆顶部，打坏气缸体，千万不能等闲视之。

活塞销异响故障的现象是：

(1)异响的部位在气缸的上部，声音就象两个钢球相撞而发出的“特特”声。

(2)发动机温度升高以后，泵，响声一般没有太大的变化，个别的有时还会更明显些，这是和活塞敲缸异响的一个主要区别。

发生活塞销异响以后，可以采用以下办法来进行判断：

(1)逐缸进行断油试验，断油以后，声音明显的减弱或消失，恢复供油以后，会更加明显。故障严重到一定程度时，会出现连续的连贯，断油以后，声音不但不减弱或消失，转向泵DZ9100130030，而且会加剧。

(2)进行发动机抖动油门试验。急速的抖动油门时，异响相当明显，声响的周期随着发动机转速的变化而变化。

泵-济南正宸-转向泵DZ9100130031由济南正宸动力汽车零部件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南正宸动力汽车零部件有限公司（[www.zhengchandongli.com](http://www.zhengchandongli.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为汽摩及配件加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!