

# 英国之宝音响维修 英国之宝开机保护维修例 鞍山英国之宝后级

产品名称	英国之宝音响维修 英国之宝开机保护维修例 鞍山英国之宝后级
公司名称	广州粤胜电器技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区中山一路51号之二首层
联系电话	13352870123

## 产品详情

粤胜负责鼎鼎大名英国之宝Meridian CD/功放在中国大陆范围内售后服务保障中心。高技术与多元配件厂家提供。

英国之宝(曾五度夺得Italian Design Award及British Design Council Award奖项，部分产品甚至荣为美国Museum of Modern Art展品，显示产品素质超群。

英国之宝的数码器材实在太出类拔萃了。成立于1977年的英国之宝公司是以制作放大器起家的，英国之宝G08.2CD读碟困难，但到今天，当发烧友一提起英国之宝的时候，大家首先想到的就是它的数码音响器材，英国之宝G08.2跳碟检测修复图例，因为英国之宝的数码器材实在太出类拔萃了。英国之宝506、508、588、596这几款CD机已经成为发烧友心目中的至爱，也是大家的奋斗目标。发烧友分享到Meridian的美味，杰出的分析力一直是英国之宝引以为豪的优点，英国之宝后级开机保护维修例，英国之宝CD定点维修中心，葫芦岛英国之宝后级，无遮无掩，细致晶莹，叫人。微微的朦胧和温暖的调子，却别有一番风味。

英国之宝Meridian「中国」音响厂家售后定点技术总部。

服务<总部>地址:广州市越秀区中山一路51号之二首层(粤胜/欢迎您光临)。

广州粤胜电器技术服务有限公司为使用者创造价值，也是愉悦生活方式的佼佼者，更是行业创新发展的引领者。其公司属下单位粤胜音响维修是负责英国之宝Meridian音响/功放/CD售后服务保障中心。

出类拔萃英国之宝的音响器材精致昂贵，直到今天产品越来越贵，喝采声却越来越多。与众不同的是Me

Meridian没有固守在一定的领域内，它们不断推陈出新，以技术保持领先，以艺术创造音乐。英国之宝G07CD重播领域享有盛誉，英国之宝后级烧功放管修复展示图，英国之宝G07CD跳碟伺服线路检查维修；英国之宝G07CD不读碟维修保障中心。配件和技术由厂家提供，实行三个月保修。

英国之宝Meridian「中国」售后维修技术服务部。

请送修：服务<总部>地址:广州市越秀区中山一路51号之二首层。

Meridian是英国欧洲音响器材中的佼佼者。英国之宝588、G06、G07、G08CD读碟困难及不出仓是常见毛病。G08机出现读碟困难无声故障多数为解码部分，可能是解码芯片烧坏与供电电阻烧断所致；Meridian英国之宝CD售后特约服务中心粤胜音响提供专业技术精修。技术与丰富配件由厂家供应，本中心拥有过硬技术及先进检测仪器。技术与配件用户大可放心！

英国之宝Meridian「中国」特约服务部。

服务<总部>地址:广州市越秀区中山一路51号之二首层（杨箕地铁站B出口）

英国之宝音响维修-英国之宝开机保护维修例-鞍山英国之宝后级由广州粤胜电器技术服务有限公司提供。广州粤胜电器技术服务有限公司（[www.gzyqwx.cn](http://www.gzyqwx.cn)）位于广州市越秀区中山一路51号之二首层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前粤胜音响维修在家电维修、安装中享有良好的声誉。粤胜音响维修取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。粤胜音响维修全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.gzyueqi.cn](http://www.gzyueqi.cn)）还是从事功放维修功放故障维修，音响功放维修音响维修点，功放机维修功放维修中心的厂家，欢迎来电咨询。