

西门子6SE7026伺服器高低速不稳定修经验丰富

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 西门子6SE7026伺服器高低速不稳定修经验丰富 |
| 公司名称 | 上海恒税电气有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 西门子:伺服器维修 伺服器:伺服器维修 德国:变频器维修 |
| 公司地址 | 上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303 |
| 联系电话 | 021-51338978 13774208073 |

产品详情

西门子6SE7026伺服器高低速不稳定修经验丰富；上海恒税电气是一家自动化设备控制系统维修公司，公司创立四年多，已与超过15000家渠道合作伙伴建立了紧密的合作关系，业务遍布各地，战果累累，已成为区域品牌标杆，一系列负载试验设备,四通八达的配件渠道,充足的库存配件,齐全的西门子等工控技术参数资料，精修西门子各种变频器、伺服驱动器，伺服电机，驱动电源，直流调速器，控制器器等自动化设备。

西门子6SE7026伺服器高低速不稳定修经验丰富，故障分析；故障分析与处理：开关电源损坏也是A500系列伺服驱动器的常见故障，此类故障除脉冲变压器、开关场效应管、起振电阻、整流二极管损坏等一些因素外，常见的损坏器件就是一块M51996波形发生器芯片，这是一块带有导通关断时间调整，输出电压调节，电压反馈调节等多种保护于一体的控制芯片，较容易出现问题的地方主要有芯片14脚的电源，调整电压基准值的7脚，反馈检测的5脚以及波形输出的2脚等。

对于开关电源的损坏，假如排除外围的部件包括开关管、起振电阻、脉冲变压器等的损坏外，*有可能出现问题的就是开关电源厚膜驱动电路了，在没有明显损坏痕迹下，可以外加直流电压测试厚膜电路能否正常输出驱动波形，外加直流电压一般在15V左右。如果输出波形正常，一般可以认为此厚膜电路正常。无波形输出基本可以判断此厚膜已损坏，更换厚膜解决此故障。HFC-VWS3系列伺服驱动器的驱动厚膜电路也是容易出故障的地方，但由于厚膜电路上所有元器件都已被封装了，所以维修相对较困难。

西门子伺服驱动器维修，6SE70多功能伺服驱动器维修，上海迪昊公司6SE70伺服变频维修，上电面板无显示维修，开机电机不转维修，启动就报故障代码维修，故障可以复位点动就报警维修，速度不可控制修理，编码器故障维修，电源故障维修，风机故障维修，F002维修，F006维修，F008维修O08维修，6SE70主板CU板维修，6SE70驱动板维修，IGBT坏维修等等。6SE70伺服变频器配件多，主板，电源板，IGBT，风扇，熔断器，传感器，芯片等等。

西门子伺服变频器故障报警F026,F027, 西门子伺服变频器故障报警A131,A133,A135 无显示维修，显示E，西门子伺服变频器故障报警无输出，炸机，跳闸维修书本型技术精湛，维修快速，当天修好，收费最低，原配件齐全。