

立明机械 生产熔喷无纺布设备多少钱 湖北熔喷无纺布设备

产品名称	立明机械 生产熔喷无纺布设备多少钱 湖北熔喷无纺布设备
公司名称	广东立明生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省江门市鹤山市共和镇共盈路
联系电话	18818736633 13226907772

产品详情

PP熔喷无纺布的原料选择

聚原料的分子量及分子量分布是影响熔喷工艺和熔喷法非织造布性能最主要的因素。对熔喷工艺来说，熔喷布设备厂家，一般认为PP原料分子量低、分子量分布窄有利于熔喷纤维网的均匀性。PP分子量越低，熔融流动指数(MFI，指在一定的压力及温度下，10分钟所流出的融体的重量克数)越高，安徽熔喷无纺布设备，熔体粘度越低，越能适合于熔喷工艺较弱的牵伸作用。

熔喷设备

主要设备：自动上料机、单螺杆挤出机、过滤换网器、熔体齿轮计量泵、熔喷模头组合件、空压机、空气加热器、大功率罗茨风机、网帘接收装置、收卷机。如生产聚酯等原料，还需要切片干燥装置。生产辅助设备主要有锻烧炉、超声波清洗机、静电驻极设备等。理论上，所有热塑性塑料（高温融化，低温固化）都可以采用熔喷法加工，常见的熔喷法加工原料有：PP、PET、TPU、EVA、PA等等。

环境污染随着逐步的扩散到每个省市，市民有点恐慌，空气的污染的严重性，大部分人会在出街、吃饭等等都选择带上口罩，现在的口罩遍布频繁，那么我认为的是无纺布熔喷布

挤出机，但是无纺布熔喷布挤出机会注意一些问题及故障请专业的技术人员进行超声波熔喷布挤出机维修。

熔喷布挤出机问题一：打开熔喷布挤出机电源开关，熔喷布挤出机超声波电源指示灯不亮，生产熔喷无纺布设备多少钱，没有任何动作。熔喷布挤出机原因：A.熔喷布挤出机电源线与电源插座接触不良;熔喷布挤出机B.熔喷布挤出机的电源保险丝烧毁。

熔喷布挤出机问题二：打开熔喷布挤出机电源开关，电源指示灯亮，小型熔喷无纺布设备，但没有任何动作，按熔喷布挤出机超声测试按钮有超声波输出。熔喷布挤出机原因：A.熔喷布挤出机底座与机架连接的五芯线开路;熔喷布挤出机B.机器程序电路板故障。熔喷布挤出机关注驼驮网获取更多行业资讯！

问题三：打开熔喷布挤出机电源开关，熔喷布挤出机电源指示灯亮，但没有任何动作，按熔喷布挤出机超声测试按钮没有超声波输出。熔喷布挤出机原因：A.检查熔喷布挤出机急停开关是否按下;熔喷布挤出机B.熔喷布挤出机超声电源变压器110V或24V电源供电不正常;熔喷布挤出机C.机器程序电路板故障。

立明机械(图)-生产熔喷无纺布设备多少钱-湖北熔喷无纺布设备由广东立明生物科技有限公司提供。广东立明生物科技有限公司(www.lmsoya.com)为客户提供“熔喷布设备”等业务，公司拥有“立明”等品牌。专注于纺纱设备(纺机)等行业，在广东 江门 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：夏总。