

转动不平稳并有摩擦声，说明制动部分不正常；如果没有噪音，转动不平稳并且时紧时松，说明轴承部分不正常。出现上述不正常现象时应该拆检该轮毂。对于小型汽车，3056305轴承，检查轮毂轴承时，用双手握住轮胎的上下侧，双手来回扳动轮胎，重复做多次。如果正常的话，应没有松旷和阻滞的感觉；如果摇摆有明显松旷的感觉，应拆检轮毂。

(3) 制动方面的检查。通常在检查轮毂轴承时，3056类轴承，附带检查车轮制动装置，如果轮胎内侧有油迹，很可能是制动分泵或制动油管漏油所引起的，应及时查明原因，予以排除。

3056类轴承-轴承-海瑞轴承有限公司由山东海瑞轴承制造有限公司提供。山东海瑞轴承制造有限公司 (www.hrtzc.com) 在滑动轴承这一领域倾注了无限的热忱和热情，海瑞轴承一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：辛经理。同时本公司 (www.jiaojiechuqiuzhoucheng.com) 还是从事双列角接触球轴承，3056类轴承，双列角接触球轴承厂家的厂家，欢迎来电咨询。