

## 龙源泰兴汽车公司 19座中巴车

产品名称	龙源泰兴汽车公司 19座中巴车
公司名称	天津龙源泰兴汽车贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市外环线港旺路港基中心
联系电话	15302181076

### 产品详情

金龙考斯特保养：防冻是冬季车主关心的事情，特别是对于北方车主来说，良好的车启动就意味着省时省力省钱。一，及时更换防冻液。防冻液具有防冻、防开锅、防腐蚀、防水垢等作用，不过，若防冻液冰点超过室外温度时，很容易结冰，易导致水箱被冻坏。因此，需要及时检测防冻液的冰点。若夏季防冻液使用的是自来水的话，更应及时更换。

17座的丰田考斯特改装车的容量足以满足你接待大型的客户参观工作。而且从车内座位的布局上我们可以发现，丰田考斯特17座改装车采取的座位布局是由后排到前排为43332的座位安排呢，再加上主副驾驶席。但是我们也可以发现主副驾驶席是可以和乘客车厢之间用隔断隔开的。在隔断上我们可以安装大屏幕液晶显示屏。

2020款的丰田考斯特房车，此款车突出的是它的车内使用面积超过12平米，实际使用面积大于10平米，堪称“空间怪兽”，是国内豪华房车。一室一厅一厨一卫的套房布局，真正实现“移动家居的梦想”，空间大才能随心所欲，悠游自在。白色和米黄色的车身颜色，看起来一点都不扎眼，而且车身外形并没有大的变化，19座中巴车，就是普通中型巴士的模样。

金龙客车的保养金龙客车电瓶需要勤保养。冬季金龙客车的耗电比其他季节要大得多，所以进入冬季后，对电瓶进行特殊的护理是相当必要的。首先要保持电瓶外部的清洁，能延长电瓶的使用寿命。注意在清洗电瓶时，不要让液体进入电瓶中。其次，每次发动车子的

时间不要超过5秒，第1次发动失败也不要急于反复启动。因为发动金龙客车时，连续启动发动机会造成电瓶因过度放电而损坏。如果车子经过多次启动仍不能打着，就求助于专业人士了。

龙源泰兴汽车公司-19座中巴车由天津龙源泰兴汽车贸易有限公司提供。“金龙客车”就选天津龙源泰兴汽车贸易有限公司（[www.xmjnlongkeche.com](http://www.xmjnlongkeche.com)），公司位于：天津市外环线港旺路港基中心，多年来，龙源泰兴汽车坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。龙源泰兴汽车期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.tjlytx.cn](http://www.tjlytx.cn)）还是从事天津仿考斯特，天津仿考斯特销售，天津仿考斯特专卖的厂家，欢迎来电咨询。