

# 饭店厨房排烟管道 诚运力通管道 东湖新技术开发区厨房排烟管道

产品名称	饭店厨房排烟管道 诚运力通管道 东湖新技术开发区厨房排烟管道
公司名称	武汉诚运力通通风管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市中北路171号
联系电话	13554326240 13554326240

## 产品详情

消防系统用于防排烟的空调通风系统，其风机（或空调机）及阀件均由电气消防系统控制。同一风系统多个防火阀的状态信号并联后一与风机连锁。排烟风机可由消防中心手动/自动启停，并由排烟口（阀）开启连锁启动。排烟风机在设于风机前的280 防火阀动作后连锁停机。排烟口按所负担分区进行开启控制，排烟口可由消防中心远程和就地手动开启。所有排烟风机设280 自动关闭的排烟防火阀，当烟气温度达到280 时，防火阀自动关闭，同时联动排烟风机停止，东湖新技术开发区厨房排烟管道，且要求风机能够在280 时连续工作30min。所有安装在吊顶内的排烟管道均采用不燃材料包裹，并与可燃物的距离不小于150mm，空调通风管道穿越防火区时用不燃材料包裹。

（1）主排烟管道通风面积不够，气体流速过大。根据工程经验，排烟主管道内风速不能超过15m/s。否则在运行一个时期以后（如一年以后）很容易造成排烟系统不畅通。在油烟净化器的运行实践中，大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不畅通，管道内气体的流速都在15m/s以上。

（2）排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小，厨房排烟管道安装，截面上阻力增加，造成气流不畅通。

（3）排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时，排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面。在使用一段时间后，由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中，直接影响排烟通畅。

（4）不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出，离出口近的楼层厨房排烟效果较好，而较低楼层的厨房排烟不畅通。

性能特点编辑HTF系列消防高温排烟风机系“星火”项目产品，具有性能优良，耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。2、HTF消防风机耐高温性能优良：风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上，1000℃温度条件下连续20小时/次不损坏，酒店厨房排烟管道，广泛应用于高d级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。3、HTF消防风机的性能表中列出的性能是效率范围内的性能，按风量分为五个性能点，饭店厨房排烟管道，选用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过±5%、性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的。

饭店厨房排烟管道-诚运力通管道-东湖新技术开发区厨房排烟管道由武汉诚运力通通风管道工程有限公司提供。武汉诚运力通通风管道工程有限公司（[www.whcylt.cn](http://www.whcylt.cn)）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，诚运力通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。同时本公司（[www.tinplate666.com](http://www.tinplate666.com)）还是从事白铁，白铁风管，白铁管道的厂家，欢迎来电咨询。