

防火线槽图片 防火线槽 兴联优惠

产品名称	防火线槽图片 防火线槽 兴联优惠
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

安装塑料线槽配线时，应注意保持墙面整洁。接、焊、包完成后，盒盖、槽盖应全部盖严实平整，不允许有导线外露现象。塑料线槽配线完成后，不得再次喷浆、刷油，以防止导线和电气器具被污染。线槽内有灰尘和杂物，配线前应先将线槽内的灰尘和杂物清净。防火线槽服务热线。

线槽底板松动和有翘边现象，胀管或木砖固定不牢、螺丝未拧紧；槽板本身的质量有问题。固定底板时，应先将木砖或胀管固定牢，再将固定螺丝拧紧。线槽应选用合格产品。线槽盖板接口不严，缝隙过大并有错台。操作时应仔细地将盖板接口对好，避免有错台。线槽内的导线放置杂乱，防火线槽，配线时，应将导线理顺，绑扎成束。防火线槽服务热线。

暗管宜采用金属管，预埋在墙体中间的暗管内径不宜超过50 mm；楼板中的暗管内径宜为15~25 mm。在直线布管30 m处应设置暗箱等装置。暗管的转弯角度应大于90°，在路径上每根暗管的转弯点不得多于两个，并不应有S弯出现。在弯曲布管时，在每间隔15 m处应设置暗线箱等装置。防火线槽服务热线。

暗管转变的曲率半径不应小于该管外径的6倍，如暗管外径大于50 mm时，不应小于10倍。暗管管口应光滑，金属防火线槽安装，并加有绝缘套管，管口伸出部位应为25~50 mm。管口伸出部位要求如图所示。铺设活动地板敷设缆线时，活动地板内净空不应小于150 mm，活动地板内如果作为通风系统的风道使用时，地板内净高不应小于300 mm。防火线槽服务热线。

25mm乘以20mm减去25mm乘以30mm规格的pvc线槽，pvc线槽安装中一个固定点应该至少有两个归你管螺钉并且水平排列。25mm乘以30mm规格以上的线槽，防火线槽图片，一个固定点至少应该有三个固定螺钉，并且呈梯形装，这样可以使pvc线槽的受力点更加分散。防火线槽服务热线。

除了固定点外的每隔一米左右就要钻两个孔，镀锌防火线槽报价，然后用双绞线传入，等到

布线结束以后，再把所有的双绞线捆绑起来。如果是pvc线槽安装在墙面明装的话，线槽的固定点间距一般为一米，分为直接向水泥中钉螺钉和先打塑料膨胀管载钉螺钉。锤子干线或者是水平布线的方式都是一样的，一个是横着一个竖着。防火线槽服务热线。

防火线槽图片-防火线槽-兴联优惠由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。广州市南沙区兴联金属制品厂（www.xinglianqiaojia.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！