

铣床自走刀器 走刀器 铣床走刀器

产品名称	铣床自走刀器 走刀器 铣床走刀器
公司名称	苏州必力信光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇丁泾路158号
联系电话	13814988065

产品详情

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，走刀器，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

在铣削加工过程中，传统的铣床都是采用手工进给，后来加上机械式走刀器，但是机械式走刀器加工工艺要求高，成本高，操作起来比较麻烦；所以，后来又出现一种电子走刀器，这种走刀器是直流电机调速，便是其结构也有一定缺现，一是齿轮容易出问题，二是碳刷容易出问题；现在又出现了一种免维护式走刀器，是用伺服电机作为驱动，将机与电结合一起，ASONG自动走刀器，实现低速大扭矩切削，高速移动快捷，在单片机的控制下，电机免预维护，并被国家授予发明专利。主要用于高速万能摇臂铣床、钻镗床、小型磨床及专用机床等设备。

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

铣床动力进给器采用独立的供电方式为铣床等设备提供工作台进给动力，以替代传统的铣床进给变速箱系统。产品主要用于铣床工作台在X、Y、Z三个坐标方向上的工作运动，实现正反换向和无级调速，可完全替代传统的齿轮箱变速机构，是铣床从整体型向分立单元化发展的一次革命性创新。铣床动力进给器具有噪音低、力矩大、转速高、安装方便、操作灵活、外形美观等特点，符合人机工程学要求。安装在机床上，给机床提供平稳的动力，大大提高工作效率。

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，铣床自走刀器，性能稳定，功能种类多的特点。

主要技术参数：

1.供电电源：AC110V 50/60HZ

2.最大速度：160rpm

3.输出扭矩：15.5N.M

4.外形尺寸：290*100*270mm

5.重量：6.0 kg

铣床动力进给器，俗称走刀器，是铣床自动进给装置。稳定性强，塑胶齿轮使用寿命长，安装方便，操作简单。此图片为奥华走刀器。此走刀器轴承内径20MM，铜齿轮内径16MM，铣床走刀器价格，适用普通二号三号四号铣床。

本产品采用AC110V，50/60HZ之电源，若电源不符需自行准备变压器。（避免使用错误电源烧毁机体线路及电路板。

)

铣床自走刀器-走刀器-铣床走刀器(查看)由苏州必力信光电有限公司提供。苏州必力信光电有限公司(www.zggssx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏州必力信光电——您可信赖的朋友，公司地址：昆山市玉山镇丁泾路158号，联系人：谢先生。