

神钢SK220XD改装长臂拆楼机厂家

产品名称	神钢SK220XD改装长臂拆楼机厂家
公司名称	惠州市洪邦机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	博罗县石湾镇铁场梅花大道南侧
联系电话	0186-65153776 18665153776

产品详情

神钢SK220XD改装长臂拆楼机厂家

我们的地址：博罗县石湾镇铁场梅花大道南侧电话：0186-65153776联系手机：18665153776 期待您的咨询

加长臂挖掘机，加长臂挖土机等不同叫法。能满足不同客户的定制需求和要求。生产出的加长臂和挖斗能匹配各类机型：大宇（斗山）DH、现代R、小松PC、日立ZX(EX)、卡特CAT、加藤HD、凯斯CX、住友SH、沃尔沃EC、福田雷沃FR、徐工XE、神钢SK、JCB杰西博JS、力士德SC、利勃海尔R、山重建机JCM、柳工CLG、玉柴YC、三一SY、徐挖XCG、邦立CE、阿特拉斯等各挖掘机。加长臂挖掘机，如今是建筑行业不可缺少的大型设备之一，加长臂挖掘机拆楼机，那么在使用其设备过程中，加长臂挖掘机，容易出现哪些故障表现，我们又该做怎样的检查呢？下面润泽机械带您简单了解一下。

当长臂挖掘机在作业过程中出现斗杆缸伸缩缓慢无力时，我们应当做如下检查。

查看其密封件是否失效。先松开低压腔的油管，加长臂挖掘机湿地用，放掉腔内液压油，然后启动发动

机给高压腔内注入压力油，未见液压油从低压腔的油管中流出，表明斗杆缸活塞密封件密封良好。若密封件失效则会造成低压腔与高压腔的液压油因内泄而互窜。

日常检查工作是加长臂挖掘机安全理想运行和延长使用寿命的基本保证，能对各种故障、缺陷及时发现和修理，避免进一步发展成重点故障，以至造成挖掘机严重损伤。今天就让特种工程带您详细了解一下。

日常点检的对象包括整机、发动机、主要液压件、行走系统、左右侧室、工作装置、油液余量、电灯和雨刮器等，加长臂挖掘机拆楼，方式为目视和手触。

首先查看整机外观是否有异样，再围绕机器底盘查看是否有开裂部位、回转支承是否有油脂泄露；然后检查终传动减速机构是否有油液渗透以及四轮一带的紧固螺栓，如有松动应按规定力矩和顺序拧紧，若有损坏，应及时更换。如是轮胎式挖掘机应检查其轮胎是否完好、气压是否符合规定。

检查挖斗和斗齿，磨钝的斗齿应立即更换，根据有关数据显示，斗齿磨损时铲斗切削阻力将增加60%~80%，这会大幅降低装斗效率。仔细检查动臂和斗杆是否有微小裂纹、油缸是否漏油及加注黄油状态。

加长臂挖掘机，如今是建筑行业中不可缺少的大型设备之一，加长臂挖掘机拆楼机，那么在使用其设备过程中，加长臂挖掘机，容易出现哪些故障表现，我们又该做怎样的检查呢？下面润泽机械带您简单了解一下。