

水性地板漆工艺 七乐佳新材料 潍坊市水性地板漆

产品名称	水性地板漆工艺 七乐佳新材料 潍坊市水性地板漆
公司名称	威海七乐佳新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区羊亭工业园二区东祥路北首
联系电话	13220842668 13220842668

产品详情

威海七乐佳

家用地板漆的选择

一般来说，水性地板漆成分，相比于溶剂型漆水性漆各方面的性能更加优异，选择的用户也更多。

溶剂型聚酯漆的缺点是含有游离有机异氰酸酯，可导致哮喘病，有害健康，不耐划伤、不能用于软木地板，很难在原有的漆面再刷漆。多数情况下一天只能刷一遍漆，用溶剂来清理刷漆工具，漆面容易变黄。而水性地板漆的优点是无毒、无溶剂的气味，容易在原奥斯威辛面上再刷漆，不变黄。一天可以刷3遍漆快干，比溶剂型更耐磨，更环保，可以很大限度地保持木地板的本色与质。;施工方便，不必搬家施工，刷漆工具可以水洗。水性地板漆产品分亮光、亚光、半亚光，可供多种选择。

威海七乐佳化工有限公司

注意事项避免在低温高湿条件下施工；双组份材料混合后，应在短时间内施工；涂装完成后，应充分保养后，才能投入使用；应根据基材平整度状况和使用要求，水性地板漆规格，确定涂层厚度。地面平整度越差，应采用越厚的涂装系统，涂层载重越大，涂层应越厚，如涂层过薄，使用过程中易损坏。如一楼地面需做好防水处理。

威海七乐佳化工有限公司

起泡原因编辑地板漆起水泡多发生在一楼或地下室，有时二楼以上也时有发生，地板漆起水泡一般在施

工后不久就发现，有的上午铺贴的地板漆下午就有水泡。水泡由小到大，不断发展，发展到一定程度后停止。气温越高，水泡就越容易发生，发展的速度也越快。水泡形状各异，其大小不一。有的水泡直径达1m以上，高度达20~50mm。水泡的产生与施工地区没有明显的关系，同一地区有的严重，有的较轻，有的完好。同一小组操作，同一材料施工的环氧地面层，有的起水泡，有的完好，说明水泡是多种因素造成的。起水泡的原因，是大家关心的一个问题，剖开水泡发现，泡内都含有水分或炎黄色液体，潍坊市水性地板漆，环氧地面层与基层脱离，粘在基层上的胶结料被拉成蜂窝状，见图1—1；按照“物理学”解释，在盛有液体的密闭容器内，液体蒸发，形成饱和状态的三条曲线的温度与压力关系

水性地板漆工艺-七乐佳新材料(在线咨询)-潍坊市水性地板漆由威海七乐佳新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。威海七乐佳新材料有限公司（www.whqlj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为家具用涂料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!