

锁扣式护坡砖机 天匠工字砖制砖机 合肥护坡砖机

产品名称	锁扣式护坡砖机 天匠工字砖制砖机 合肥护坡砖机
公司名称	郑州天匠机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳市310国道与金华路西北角
联系电话	15039059355 15039059355

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州天匠机械设备有限公司

- 1.轴承盖与轴的配合过紧，轴承与轴的配合过紧或过松都会引轴承过热。一但发生这种问题，在制砖设备运转中，就会发出磨擦声响及明显的摆动。应停机拆下轴承。修整磨擦部位，然后按要求重新装配。
- 2.两个轴承座高低不平，或电机转子不同心，会使轴承受到额外负荷的冲击，从而引起轴承过热。出现这种情况，要马上停机排除故障，以避免轴承早期损坏。
- 3.制砖设备轴承内润滑油过多、过少或老化也是引起轴承过热而损坏的主要原因，因此，要按着使用使用书要求按时定量地加注润滑油，高速路护坡六棱块打砖机，一般润滑占轴承空间的百分之70-80，锁扣式护坡砖机，过多或过少都不利于轴承润滑和热传递。

砖机设备在生产过程中，如果不注意操作方法，是会造成一定危害的。同时对于砖厂来说也是巨大的损失。因此很多砖厂都一直在探讨怎样确保砖机设备正常生产零故障。那么究竟应该怎样操作呢？

一、在进行原料搅拌机时，必须安置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，不得以轮胎代替支撑。注意进料斗升起时，严禁任何人在料斗下通行或者停留，工作完毕后应将料斗固定好再离开。

二、在砖机设备运转时，严禁将工具，手伸进滚筒内，以免发生意外。每次开动砖机设备前应检查离合器、制动器、钢丝绳等应良好，滚筒内不得有异物。

三、要定期检查油缸、阀块、阀件、油管等液压件，出现漏油，应采用更换油封、密封圈等维修方法或整件替换，避免带病运行。油泵、油马达在运行中要经常听、看、摸，发现异常，必须停机排出。保持液压系统，油路管道及液压站内部清洁。

空心砖机在制砖工艺中，合肥护坡砖机，可能开关机的次数是比较多的。国内新型墙体材料中各种异型规格砖跃跃涌现，为建设环境添砖增瓦。同时也是容易出现问题的。不正确的开关机操作会给空心砖机造成危害，六角护坡砖机生产视频，同时也会对操作者产生安全隐患。因此探讨空心砖机开关机操作注意事项，才能更好的避免在使用中出现问题。

空心砖机开机时：

- 1、确认气压、油压、脱模剂。
- 2、确认油箱油位，检查有无漏油、漏气、漏电等情况。
- 3、确认冷却器中冷却水循环是否正常。冷却水的流量不小于80L/min.
- 4、确认下模过滤网是否破损，如有破损须及时更换
- 5、将操作按钮调至“手动”位置，将提升架降至下限位。手动调试上模、边框、及下工作台动作是否稳定、可靠。将上模升至上限位，边框升至上限位，下模工作台进至前进限位，提升架升至上限位，可切换到自动工作状态。

空心砖机关机时：

- 1、正常工作停机时，应当先行停止供料。
- 2、生产完成之后，对于模孔内以及送料斗和料斗内剩余的物料应当处理干净，保证空心砖机的清洁。

锁扣式护坡砖机-天匠工字砖制砖机-合肥护坡砖机由郑州天匠机械设备有限公司提供。一般情况下，抹灰时应先用粗砂浆抹找平层，再用水泥砂浆抹很薄的面层，切忌使用过多的水泥。郑州天匠机械设备有限公司（www.zztjix.com）位于河南省郑州市荥阳市310国道与金华路西北角。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前【天匠机械】在行业专用设备中享有良好的声誉。【天匠机械】取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。【天匠机械】全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

