

## (24小时维修) 西门子工控机IPC847触摸失灵或不灵维修

产品名称	(24小时维修) 西门子工控机IPC847触摸失灵或不灵维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	西门子:开机白屏维修 PC847B:西门子电脑维修 德国:主板不启动维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

### 产品详情

(24小时维修) 西门子工控机IPC847触摸失灵或不灵维修

西门子IPC工控机开不了机维修, 西门子IPC工控机屏幕不亮维修, 西门子IPC工控机黑屏无显示维修, 西门子IPC工控机白屏维修, 西门子IPC工控机按键失灵或不灵维修, 西门子IPC工控机触摸失灵维修, 西门子IPC工控机触摸不灵维修, 西门子IPC工控机花屏维修, 西门子IPC工控机进不了系统维修, 西门子IPC工控机系统死机维修, 西门子IPC工控机程序丢失维修, 西门子IPC工控机系统崩溃维修, 西门子IPC工控机主板坏维修, 西门子IPC工控机电源坏维修, 西门子IPC工控机硬盘更换维修, 西门子IPC工控机显卡故障维修, 西门子IPC工控机CPU更换, 西门子IPC工控机维修

适合工业环境的前端

采用现代工业设计, 带有光滑的前面板, 耐污物、油和油脂

22英寸触摸式前面板(单点触控式、模拟电阻式), 宽屏

15和19英寸前面板(单点触控式、模拟电阻式), 宽屏; 从2014年9月起

触摸式前面板(多点触控式、电容式), 宽屏显示屏, 尺寸为15英寸(从2014年12月起)、19英寸(从2014年6月起)或

22英寸(从2014年6月起)

可调光LED背光照明

工业适用性强

运行时的环境温度可高达45oC

运行时可抗1g振动/5g冲击

工业功能与灵活性高

SATA2.5英寸电子盘(SSD)(可选)

3xPROFINET内置接口(可选，CP1616兼容，不占用PC插槽)

1xPROFIBUS内置接口(可选，CP5622兼容，不占用PC插槽)

2x千兆以太网接口(IE/PN)

5xUSB3.0SuperSpeed接口(其中一个位于前面)

总线模块，用于2xPCI或1xPCI和1xPCIe(x16)或1xPCIe(x4)和1xPCIe(x16)，可选择

DisplayPort图形接口(DPV1.2)

DVI-I图形接口(用于VGA或DVI-D显示器)

2xUSB，通过插入式插槽盖(可选)

1xRS-232(COM2)、1xLPT，通过插入式插槽盖(可选)

Wake-On-LAN功能

低损耗电源(80%效率)

系统可用性高，设计上便于维护

SSD(电子盘)，240GB SATA硬盘，具有极高可靠性和速度

RAID1内置(不会通过RAID控制器占用PC插槽)

DDR3-1600 PC3-12800内存，带ECC(可选)

内置2MB后备电池SRAM(在带有Fieldbus的产品型号中，128KB可用于WinACRTX)

CMOS后备电池可从外部接触，可在运行期间更换。通过软件进行状态扫描

投资安全性高