

汽车变速箱配件 芜湖变速箱配件 专注修理 安徽欣纳

产品名称	汽车变速箱配件 芜湖变速箱配件 专注修理 安徽欣纳
公司名称	安徽欣纳汽车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区樊洼路与怀宁路交叉口向西200米院内
联系电话	15156093669

产品详情

寒风瑟瑟的冬天终于过去，迎来了鸟语花香的春天。小草经过了春雨的滋润还是长出绿色的嫩芽，汽车变速箱配件，花朵因为春风的抚摸愈加的娇嫩，我们整装准备春游，准备远行，准备开始新的一年...等等，在这之前，请问，您关爱过您的爱车了吗？如果没有，不妨选一个阳光明媚的日子，给爱车做一个全1面保养，让它在新的一年里，打起精神，继续为您保驾护航！

变速箱油长期在高速高温下工作，变速箱配件价格，会变质挥发，失去其本身的作用。加剧变速箱内部机械零件磨损，变速箱配件公司，会导致车辆在行驶中出现异响、打滑、冲击等现象。因此，对自动变速箱油的检查更换也是十分有必要的。

导致自动变速箱打滑故障主要原因：

- 1.液压油油面过低
- 2.液压油油面太高，运转中被行星排剧烈搅动后产生大量气泡
- 3.离合器或制动器摩擦片、制动带磨损过甚或烧焦
- 4.油泵磨损过甚或主油路油压泄露，导致油路油压过低
- 5.单向超越离合器打滑

6.离合器或制动器活塞密封圈损坏，导致漏油

7.减震器活塞密封圈损坏，导致漏油

车主在平时用车时，除了正确操作车辆，以免车辆因使用不恰当过早磨损外，还应定期检查自动变速箱油，如及时发现自动变速箱油位不正常或自动变速箱油品质不对，内有杂质有烧焦味等，就可及时发现自动变速箱故障，及时维修，节省维修费并降低驾驶风险！

车身异响

这个问题通常是因为车身刚度不够，芜湖变速箱配件，导致车辆在行驶中发生形变，车门与车框摩擦或者抖动，或者有的地方脱焊而产生钢板之间的摩擦等。在门窗上贴胶条或者在摩擦部位垫橡胶等方法或许可以减轻或者消除异响，但治标不治本。

有些车的风噪较大，这和造型有关，如果确认没有增加多余物品，车主自己就别想办法解决了。还有一些车的车身部件之间固定不好也可能造成异响，一般紧上螺丝就能解决。

汽车变速箱配件-芜湖变速箱配件-专注修理-安徽欣纳(查看)由安徽欣纳汽车服务有限公司提供。安徽欣纳汽车服务有限公司（www.ahxinnaqc.com）是一家从事“变速箱维修,自动变速箱维修,变速箱配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“欣纳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽欣纳在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！