

标签 即墨金铭标牌 防伪标签

产品名称	标签 即墨金铭标牌 防伪标签
公司名称	即墨市金铭标牌厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	即墨市烟青路87号
联系电话	13730962066

产品详情

城市标识标牌的社会价值：

城市标识标牌的附加值是精炼了文化的精髓。城市环境标识标牌作为特色公园、社区、场馆、机场、车站、地铁、码头等的标牌导向系统，防伪标签，在为您一天的学习、工作、休闲和娱乐提供便捷的指向服务功能外；它是一种媒介，也是一种载体；是一种广告，又是一种品味；是企业文化和企业形象的宣传使者，标签打印机，又是独具特色的城市环境雕塑；是介绍城市的一张“名片”，更是现代文明的标志。

不锈钢铭牌用途较广，可用于厂牌、旅游导向牌、设备铭牌等。

不锈钢标牌的腐蚀配方有多种，较经济实用的当属三氯化铁溶液。将三氯化铁用自来水融化，波美度调整在36—42之间，不干胶标签印刷，温度控制在25 - - 40 。虽然温度愈高，腐蚀速度愈快，但要考虑油墨和设备的承受能力。该配方的一大优点是可通过直流电解的方法将铜离子从溶液中电解出来而再次使用。

铝牌 铭牌 铝标牌的制作方法

铭牌（铝牌）是机械、阀门、泵等设备上的说明标识。

制作方法:一、确定规格。按客户要求确定规格拼板设计图稿，核对完成后出菲林。二、晒绷。菲林出后，先把绷晒好！三、剪裁铝板。按菲林规格剪裁铝板。四、清洗铝牌。用干净纱布蘸或汽油揩二遍，除去铝板表面油污。用或汽油时严禁明火，标签，不准吸烟，用洗衣粉水揩擦后，应再用干纱布揩干水份。五、丝网印刷。将已经干净的铝板印刷上内容。六、烤漆。印刷后先在烘箱中烤干。七、盖光。避免背面腐蚀，盖上透明的漆。八、腐蚀。把已经干的铝板进行腐蚀。九、喷漆。把腐蚀好的铝板进行清洗

干净凉干后进去喷漆。十、刮板。把腐蚀后不要上漆的地方去清楚，再清洗干净。十一、冲孔。按客户要求冲去不要的地方。十二、剪裁。把铝板裁成客户的要求即可完成。

标签-即墨金铭标牌-防伪标签由即墨市金铭标牌厂提供。即墨市金铭标牌厂（www.jinming0532.com）在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情，金铭标牌一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：仇方元。